



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

### CONTRALORÍA SOCIAL



INFORME MENSUAL DE REVISIÓN  
AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA  
ESTIMACIONES FINIQUITOS - **OBRA PÚBLICA - PUERTO VALLARTA**

Mes: **ABRIL 2014**

NUM.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	No. DE CONTRATO	DOCUMENTOS DE REVISIÓN	OBJETIVO DE REVISIÓN	PERIODO DE REVISIÓN		OBSERVACIONES
					INICIO	TÉRMINO	
1	Rehabilitación de calle Chihuahua a base de riego de sello desde Av. 16 de Septiembre hasta el puente arboledas en la Colonia Arboledas	PV/DGIS/AD/211/13	3	VERIFICACIÓN	03/04/2014	10/04/2014	SIN OBSERVACIONES
2	Construcción de colector pluvial en la Colonia Tamarindos en la Delegación de Ixtapa, 3era. Etapa	PV/DGIS/AD/105/13	1	VERIFICACIÓN	04/04/2014	08/04/2014	SIN OBSERVACIONES
3	Red de alcantarillado sanitario en las calles Zanahoria y Melón, camino a San Nicolás, en Colonia Campestre San Nicolás en la Delegación del Pitillal	PV/DGIS/AD/117/13	2	VERIFICACIÓN	04/04/2014	09/04/2014	SIN OBSERVACIONES
4	Alcantarillado sanitario en la calle andador aires y privada oton, en la colonia el Caloso	PV/DGIS/AD/116/13	2	VERIFICACIÓN	04/04/2014	09/04/2014	SIN OBSERVACIONES
5	Plaza Pública en la Colonia Infonavit, (Etapa 2)	PV/DGIS/AD/175/13	1	VERIFICACIÓN	04/04/2014	07/04/2014	02 OBSERVACIONES
6	Supervisión externa de programa fondereg en obras de construcción de Av. México	PV/DGIS/AD/109/13	2	VERIFICACIÓN	04/04/2014	14/04/2014	SIN OBSERVACIONES
7	Reconstrucción de carpeta asfáltica y bacheo profundo en la Av. México	PV/DGIS/AD/111/13	2	VERIFICACIÓN	04/04/2014	10/04/2014	SIN OBSERVACIONES
8	Ampliación de agua potable en calle Veracruz entre Privada Tabasco y Av. Guadalajara y de la Av. Guadalajara entre calle Durango y calle Veracruz en la Colonia Mojoneras	PV/DGIS/AD/236/13	2	VERIFICACIÓN	07/04/2014	10/04/2014	SIN OBSERVACIONES

NUM.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	No. DE CONTRATO	DOCUMENTOS DE REVISIÓN	OBJETIVO DE REVISIÓN	PERIODO DE REVISIÓN		OBSERVACIONES
					INICIO	TÉRMINO	
9	Suministro e Instalación de semáforos en el cruce sobre el arroyo la virgen en su intersección con Av. México en la Colonia Portales	PV/DGIS/AD/210/13	2	VERIFICACIÓN	07/04/2014	10/04/2014	SIN OBSERVACIONES
10	Electrificación en calles principales de la Colonia Amp. Los Ángeles en la localidad del Colorado	PV/DGIS/AD/241/13	3	VERIFICACIÓN	10/04/2014	16/04/2014	SIN OBSERVACIONES
11	Reconstrucción de carpeta asfáltica y bacheo profundo en la Av. México, entre Av. Los Poetas y Av. Guadalajara	PV/DGIS/CI/149/13	2	VERIFICACIÓN	10/04/2014	16/04/2014	SIN OBSERVACIONES
12	Construcción de empedrado ahogado en mortero en la calle Francisco Villa en la Delegación en las Palmas	PV/DGIS/AD/030/13	1	VERIFICACIÓN	10/04/2014	10/04/2014	SIN OBSERVACIONES
13	Mejoramiento del cauce del arroyo el contentillo en los tramos de la descarga al estero el salado al puente Quimixto y de la Av. México al puente Arboledas en las colonias Portales y Arboledas	PV/DGIS/AD/209/13	2	VERIFICACIÓN	11/04/2014	15/04/2014	SIN OBSERVACIONES
14	Ampliación de alcantarillado sanitario en la calle 13 de Septiembre entre camino paso del Guayabo y Prosperidad, en la Colonia Niños Héroes	PV/DGIS/AD/118/13	1	VERIFICACIÓN	14/04/2014	15/04/2014	SIN OBSERVACIONES
15	Colector pluvial y bocas de tormenta en la carretera Ixtapa-Las Palmas en la Delegación de Ixtapa	PV/DGIS/AD/137/13	2	VERIFICACIÓN	15/04/2014	16/04/2014	SIN OBSERVACIONES
16	Red eléctrica en las calles principales de la Colonia Getsemani en la Delegación de Ixtapa	PV/DGIS/AD/240/13	1	VERIFICACIÓN	15/04/2014	16/04/2014	04 OBSERVACIONES
17	Red de electrificación de calles principales de la Colonia Arboledas en la localidad de las Palmas	PV/DGIS/AD/242/13	3	VERIFICACIÓN	15/04/2014	16/04/2014	01 OBSERVACIÓN
18	Terminación del proyecto integral para mitigar inundaciones, en la zona de portales, (ampliación y reencauzamiento de arroyo la virgen de concreto hidráulico del cadenamiento, 0+560 a 0+610)	PV/DGIS/CI/113/13	3	VERIFICACIÓN	16/04/2014	29/04/2014	03 OBSERVACIONES

NUM.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	No. DE CONTRATO	DOCUMENTOS DE REVISIÓN	OBJETIVO DE REVISIÓN	PERIODO DE REVISIÓN		OBSERVACIONES
					INICIO	TÉRMINO	
19	Concreto hidráulico en la Av. México de la margen derecha del puente sobre el arroyo la virgen en el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.	PV/DGIS/CI/151/13	1	VERIFICACIÓN	24/04/2014	28/04/2014	03 OBSERVACIONES
20	Empedrado ecológico en la calle Independencia en la Delegación de las Palmas	PV/DGIS/AD/123/13	1	VERIFICACIÓN	29/04/2014	30/04/2014	01 OBSERVACIÓN
21	Empedrado ahogado en mortero de la calle Gomez Farias en la localidad de Las Palmas	PV/DGIS/AD/096/13	1	VERIFICACIÓN	29/04/2014	30/04/2014	11 OBSERVACIONES
22	Concreto hidraulico y construcción de banquetas, calle Puerto Tampico, desde L=77.17 m. de C. Victoria Hasta Coral, en la Colonia del Mar	PV/DGIS/CI/228/13	1	VERIFICACIÓN	30/04/2014	30/04/2014	06 OBSERVACIONES