



Mes:

ABRIL 2014

NUM.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	No. DE CONTRATO	DOCUMENTOS DE REVISIÓN	OBJETIVO DE REVISIÓN	PERIODO DE REVISIÓN		OBSERVACIONES
					INICIO	TÉRMINO	
1	Reconstrucción de carpeta asfáltica y bacheo profundo en la Av. México	PV/DGIS/AD/111/13	1	VERIFICACIÓN	01/04/2014	02/04/2014	SIN OBSERVACIONES
2	Terminación del proyecto integral para mitigar inundaciones, en la zona de portales, (ampliación y reencauzamiento de arroyo la virgen de concreto hidraulico del cadenamiento, 0+560 a 0+610)	PV/DGIS/CI/113/13	1	VERIFICACIÓN	03/04/2014	04/04/2014	03 OBSERVACIONES
3	Suministro e Instalación de semáforos en el crucero sobre el arroyo la virgen en su intersección con Av. México en la Colonia Portales	PV/DGIS/AD/210/13	1	VERIFICACIÓN	03/04/2014	04/04/2014	03 OBSERVACIONES
4	Construcción de sistema de riego en Boulevard Francisco Medina Ascencio, ETAPA 1 (CADENAMIENTO 0+000 AL 2+900)	PV/DGIS/CI/032/13	1	VERIFICACIÓN	03/04/2014	03/04/2014	01 OBSERVACIÓN
5	Alcantarillado sanitario en la calle andador aires y privada oton, en la colonia el Caloso	PV/DGIS/AD/116/13	1	VERIFICACIÓN	03/04/2014	04/04/2014	SIN OBSERVACIONES
6	Ampliación de agua potable en calle Veracruz entre Privada Tabasco y Av. Guadalajara y de la Av. Guadalajara entre calle Durango y calle Veracruz en la Colonia Mojoneras	PV/DGIS/AD/236/13	2	VERIFICACIÓN	04/04/2014	08/04/2014	SIN OBSERVACIONES
7	Mejoramiento del cauce del arroyo el contentillo en los tramos de la descarga al estero el salado al puente Quimixto y de la Av. México al puente Arboledas en las colonias Portales y Arboledas	PV/DGIS/AD/209/13	2	VERIFICACIÓN	04/04/2014	10/04/2014	SIN OBSERVACIONES
8	Terminación del proyecto integral para mitigar inundaciones, en la zona de portales, (ampliación y reencauzamiento de arroyo la virgen de concreto hidraulico del cadenamiento, 0+560 a 0+610)	PV/DGIS/CI/113/13	3	VERIFICACIÓN	04/04/2014	23/04/2014	SIN OBSERVACIONES

Mes:

ABRIL 2014

NUM.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	No. DE CONTRATO	DOCUMENTOS DE REVISIÓN	OBJETIVO DE REVISIÓN	PERIODO DE REVISIÓN		OBSERVACIONES
					INICIO	TÉRMINO	
9	Concreto hidráulico de la Av. México entre calle Caoba hasta la Av. Politécnico Nacional.	DOP-101/2011	1	VERIFICACIÓN	04/04/2014	07/04/2014	02 OBSERVACIONES
10	Plaza Pública en la Colonia Infonavit, (Etapa 2)	PV/DGIS/AD/175/13	1	VERIFICACIÓN	04/04/2014	07/04/2014	02 OBSERVACIONES
11	Control, Verificación y Realización de Mecánica de Suelos para verificar calidad de obra; en la Supervisión de diversas obras en el Municipio	PV/DGIS/AD/247/13	2	VERIFICACIÓN	07/04/2014	08/04/2014	05 OBSERVACIONES
12	Reconstrucción de carpeta asfáltica y bacheo profundo en la Av. México, entre Av. Los Poetas y Av. Guadalajara	PV/DGIS/CI/149/13	1	VERIFICACIÓN	09/04/2014	10/04/2014	SIN OBSERVACIONES
13	Concreto hidraulico y construcción de banquetas, calle Puerto Tampico, desde L=78.85 m. de C. Belén hasta Av. De la Bahía, en la Colonia del Mar	PV/DGIS/CI/230/13	2	VERIFICACIÓN	10/04/2014	11/04/2014	SIN OBSERVACIONES
14	Concreto hidraulico y construcción de banquetas, calle Puerto Tampico, desde L=73.76 m. de C. Coral hasta Belén, en la Colonia del Mar	PV/DGIS/CI/229/13	4	VERIFICACIÓN	10/04/2014	30/04/2014	SIN OBSERVACIONES
15	Concreto hidraulico y construcción de banquetas, calle Puerto Tampico, desde L=77.17 m. de C. Victoria Hasta Coral, en la Colonia del Mar	PV/DGIS/CI/228/13	2	VERIFICACIÓN	11/04/2014	15/04/2014	SIN OBSERVACIONES
16	Concreto hidráulico de la calle Ramón Corona desde Mavisales hasta calle Claridad en la Colonia Vista Hermosa	PV/DGIS/CI/090/13	4	VERIFICACIÓN	11/04/2014	23/04/2014	SIN OBSERVACIONES
17	Pavimentación con carpeta asfáltica de la calle Libertad entre calle de la higuera y calle Hidalgo, en la Delegación del Pitillal	PV/DGIS/AD/115/13	2	VERIFICACIÓN	15/04/2014	16/04/2014	SIN OBSERVACIONES
18	Pavimentación con carpeta asfáltica de la calle de la Higuera entre Prisciliano Sánchez y calle Libertad, en la Delegación del Pitillal	PV/DGIS/AD/114/13	3	VERIFICACIÓN	15/04/2014	22/04/2014	SIN OBSERVACIONES
19	Concreto hidraulico y construcción de banquetas, calle Puerto Tampico-Huizache, entre Av. de La Bahía y Arroyo Seco, en la Colonia del Mar	PV/DGIS/CI/231/13	2	VERIFICACIÓN	16/04/2014	22/04/2014	SIN OBSERVACIONES

Mes:

ABRIL 2014

NUM.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	No. DE CONTRATO	DOCUMENTOS DE REVISIÓN	OBJETIVO DE REVISIÓN	PERIODO DE REVISIÓN		OBSERVACIONES
					INICIO	TÉRMINO	
20	Plan Maestro de accesos a playa de Puerto Vallarta	PV/DGIS/CI/166/13	2	VERIFICACIÓN	16/04/2014	22/04/2014	SIN OBSERVACIONES
21	Concreto hidraulico y construcción de banquetas, calle Barranquilla, entre Ocaso y Claridad, en la Colonia Vista Hermosa II	PV/DGIS/CI/232/13	1	VERIFICACIÓN	16/04/2014	21/04/2014	SIN OBSERVACIONES
22	Construcción y Rehabilitación de colector pluvial de la Av. Los Maestros a la calle 5 de Mayo Colonia Pitillal Centro	PV/DGIS/AD/134/13	1	VERIFICACIÓN	16/04/2014	21/04/2014	02 OBSERVACIONES
23	Pavimentación con carpeta asfáltica de la calle Libertad entre calle de la Higuera y calle Agustín Flores en la Colonia Leandro Valle	PV/DGIS/AD/172/13	1	VERIFICACIÓN	16/04/2014	21/04/2014	04 OBSERVACIONES
24	Modernización y Adecuación de Instalaciones Eléctricas de la Escuela Secundaria Técnica No. 56 en la Colonia Las Flores en la Delegación de Ixtapa	PV/DGIS/AD/108/2013	1	VERIFICACIÓN	22/04/2014	24/04/2014	SIN OBSERVACIONES
25	Concreto hidraulico y construcción de banquetas calle camino al sombrío, entre Manuel Corona y Corea del Sur, en la Colonia Lomas del Coapinole IV	PV/DGIS/CI/214/13	2	VERIFICACIÓN	22/04/2014	28/04/2014	SIN OBSERVACIONES
26	Concreto hidraulico y construcción de banquetas calle camino al sombrío, entre Corea del Sur y Vietnam, en la Colonia Lomas del Coapinole IV	PV/DGIS/CI/215/13	2	VERIFICACIÓN	22/04/2014	29/04/2014	SIN OBSERVACIONES
27	Concreto hidraulico y construcción de banquetas calle camino al sombrío, entre Vietnam y Dinamarca, en la Colonia Lomas del Coapinole IV	PV/DGIS/CI/216/13	2	VERIFICACIÓN	22/04/2014	29/04/2014	01 OBSERVACIÓN
28	Concreto hidraulico y construcción de banquetas calle Corea del Norte, entre Eutiquio González y camino al sombrío, en la Colonia Lomas del Coapinole IV	PV/DGIS/CI/213/13	2	VERIFICACIÓN	22/04/2014	29/04/2014	01 OBSERVACIÓN
29	Concreto hidraulico y construcción de banquetas calle Corea del Norte, entre Congreso de la Unión y Eutiquio González, en la Colonia Lomas del Coapinole IV	PV/DGIS/CI/212/13	2	VERIFICACIÓN	22/04/2014	29/04/2014	01 OBSERVACIÓN

Mes:

ABRIL 2014

NUM.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	No. DE CONTRATO	DOCUMENTOS DE REVISIÓN	OBJETIVO DE REVISIÓN	PERIODO DE REVISIÓN		OBSERVACIONES
					INICIO	TÉRMINO	
30	Concreto hidraulico y construcción de banquetas calle Polonia entre Florencia y Ocaso, en la Colonia Vista Hermosa II	PV/DGIS/CI/221/13	1	VERIFICACIÓN	22/04/2014	24/04/2014	SIN OBSERVACIONES
31	Concreto hidraulico y construcción de banquetas calle Polonia entre Medellin y Florencia, en la Colonia Lomas del Coapinole IV	PV/DGIS/CI/220/13	2	VERIFICACIÓN	22/04/2014	30/04/2014	SIN OBSERVACIONES
32	Red eléctrica en las calles principales de la Colonia Getsemani en la Delegación de Ixtapa	PV/DGIS/AD/240/13	1	VERIFICACIÓN	22/04/2014	23/04/2014	SIN OBSERVACIONES
33	Pavimentacion con empedrado ecologico y huellas de concreto en la calle Marejada entre calle Clavel y calle Ciclon en la colonia Bugambilias	PV/DGIS/AD/019/2014	1	VERIFICACIÓN	23/04/2014	23/04/2014	SIN OBSERVACIONES
34	Concreto hidráulico en la Av. México de la margen derecha del puente sobre el arroyo la virgen	PV/DGIS/CI/151/13	1	VERIFICACIÓN	23/04/2014	24/04/2014	SIN OBSERVACIONES
35	Pavimentación de concreto hidraulico, Av. Federación	PV/DGIS/AD/002/12	2	VERIFICACIÓN	28/04/2014	30/04/2014	09 OBSERVACIONES
36	Repavimentación asfaltica en la c. 16 de Septiembre, calle Corea del Sur y Av. Federación, en la Delegación del Pitillal	PV/DGIS/AD/234/13	1	VERIFICACIÓN	29/04/2014	30/04/2014	04 OBSERVACIONES
37	Concreto hidraulico y construcción de banquetas calle barranquilla entre Manuel Corona y Polonia y calle Polonia, entre Barranquilla y Medellin, en la Colonia Lomas del Coapinole IV	PV/DGIS/CI/219/13	1	VERIFICACIÓN	30/04/2014	30/04/2014	01 OBSERVACIÓN
38	Concreto hidraulico y construcción de banquetas calle camino al sombrío, entre Dinamarca y Barranquilla, en la Colonia Lomas del Coapinole IV	PV/DGIS/CI/217/13	1	VERIFICACIÓN	30/04/2014	30/04/2014	01 OBSERVACIÓN