


Mes: FEBRERO'2014

Num.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	No. DE CONTRATO	DOCUMENTOS DE REVISIÓN	OBJETIVO DE REVISIÓN	PERIODO DE REVISIÓN		OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINO	
1	Pavimentación en concreto hidraulico en la Av. México de la margen izquierda del puente sobre el arrollo la virgen	PV/DGIS/AD/103/13	1	VERIFICACION	04/02/2014	04/02/2014	SIN OBSERVACIONES
2	Terminación del proyecto integral para mitigar inundaciones, en la zona de portales, (ampliación y reencauzamiento de arroyo la virgen de concreto hidraulico del cadenamiento, 0+610 a 0+700)	PV/DGIS/AD/104/13	1	VERIFICACION	04/02/2014	04/02/2014	SIN OBSERVACIONES
3	Av. México primera etapa (de Av. Prisciliano Sánchez a Av. Los Tules) 0+240 al 0+375	PV/DGIS/CI/064/13	2	VERIFICACION	04/02/2014	07/02/2014	SIN OBSERVACIONES
4	Mejoramiento del cauce del arroyo el contentillo en los tramos de la descarga al estero el salado al puente Quimixto y de la Av. México al puente Arboledas en las colonias Portales y Arboledas	PV/DGIS/AD/209/13	2	VERIFICACION	04/02/2014	17/02/2014	05 OBSERVACIONES
5	Av. México primera etapa (de Av. Prisciliano Sánchez a Av. Los Tules) 0+375 al 0+550.24	PV/DGIS/CI/065/13	2	VERIFICACION	04/02/2014	07/02/2014	SIN OBSERVACIONES
6	Colector pluvial y bocas de tormenta en la carretera Ixtapa-Las Palmas en la Delegación de Ixtapa	PV/DGIS/AD/137/13	1	VERIFICACION	04/02/2014	05/02/2014	SIN OBSERVACIONES
7	Rehabilitación de Unidad Deportiva en la Colonia Volcanes (Segunda Etapa)	PV/DGIS/CI/159/13	1	VERIFICACION	06/02/2014	06/02/2014	SIN OBSERVACIONES
8	Reconstrucción de banquetas en la Av. Prisciliano Sánchez	PV/DGIS/AD/102/13	1	VERIFICACION	11/02/2014	11/02/2014	SIN OBSERVACIONES
9	Ampliación de canal contentillo y muro de contención en la Colonia Portales (Segunda Etapa)	PV/DGIS/AD/173/13	1	VERIFICACION	12/02/2014	12/02/2014	SIN OBSERVACIONES
10	Remodelación de la Plaza Pública en la Colonia Infonavit, (Etapa 2).	PV/DGIS/AD/175/13	1	VERIFICACION	12/02/2014	13/02/2014	05 OBSERVACIONES
11	Construcción de bocas de tormenta y obras de drenaje pluvial en Av. México para la mitigación de inundaciones en el Municipio	PV/DGIS/AD/110/13	1	VERIFICACION	14/02/2014	14/02/2014	SIN OBSERVACIONES



Mes: FEBRERO'2014

Num.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	No. DE CONTRATO	DOCUMENTOS DE REVISIÓN	OBJETIVO DE REVISIÓN	PERIODO DE REVISIÓN		OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINO	
12	Colector pluvial en la Colonia Tamarindos en la Delegación de Ixtapa 2da Etapa.	PV/DGIS/AD/092/13	1	VERIFICACION	14/02/2014	14/02/2014	SIN OBSERVACIONES
13	Empedrado ecológico en la calle Independencia en la Delegación de las Palmas	PV/DGIS/AD/123/13	2	VERIFICACION	14/02/2014	21/02/2014	SIN OBSERVACIONES
14	Ampliación de alcantarillado sanitario en toda la Colonia Prados de la Higuera	PV/DGIS/AD/171/13	2	VERIFICACION	18/02/2014	24/02/2014	SIN OBSERVACIONES
15	Muros de contención en la c. Puerto Salina Cruz, en la Col. Rambles, en la c. Bugambilias en la Col. Bugambilias, Construcción de escaleras sobre andador peatonal y obras de drenaje en la Col. Ramblases.	PV/DGIS/AD/136/13	1	VERIFICACION	18/02/2014	19/02/2014	SIN OBSERVACIONES
16	Remodelación de la Plaza Pública en las Juntas, (Etapa 2).	PV/DGIS/AD/176/13	1	VERIFICACION	18/02/2014	18/02/2014	03 OBSERVACIONES
17	Reconstrucción de banquetas en la Av. Prisciliano Sánchez	PV/DGIS/AD/102/13	2	VERIFICACION	18/02/2014	21/02/2014	SIN OBSERVACIONES
18	Empedrado ahogado en mortero en la Plaza Leandro Valle, Col. Leandro Valle	PV/DGIS/AD/133/13	1	VERIFICACION	18/02/2014	19/02/2014	SIN OBSERVACIONES
19	Colector pluvial en la Av. Las Torres en la Col. Infonavit-CTM Sauces 1a. Etapa.	PV/DGIS/AD/093/13	2	VERIFICACION	20/02/2014	24/02/2014	SIN OBSERVACIONES
20	Reconstrucción de carpeta asfáltica y bacheo profundo en Exiquio Corona, Emiliano Zapata y calle Ecuador	PV/DGIS/AD/112/13	1	VERIFICACION	20/02/2014	21/02/2014	05 OBSERVACIONES
21	Desazolve de arroyo la virgen desde la calle Gladiola hasta el estero el salado en la Colonia Portales	PV/DGIS/AD/245/13	1	VERIFICACION	25/02/2014	26/02/2014	03 OBSERVACIONES
22	Control, Verificación y Realización de Mecánica de Suelos para verificar calidad de obra; en la Supervisión de diversas obras en el Municipio	PV/DGIS/AD/247/13	2	VERIFICACION	25/02/2014	28/02/2014	SIN OBSERVACIONES
23	Obras de rehabilitación y mantenimiento de vialidades en asfalto dentro del Municipio	PV/DGIS/AD/084/13	1	VERIFICACION	26/02/2014	27/02/2014	02 OBSERVACIONES
24	Rehabilitación de Unidad Deportiva en la Colonia Volcanes (Segunda Etapa)	PV/DGIS/CI/159/13	1	VERIFICACION	27/02/2014	28/02/2014	02 OBSERVACIONES