



Mes: JULIO'2014

Num.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	No. DE CONTRATO	DOCUMENTOS DE REVISIÓN	OBJETIVO DE REVISIÓN	PERIODO DE REVISIÓN		OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINO	
1	Rehabilitación de espacios deportivos a base de rehabilitación de muro de contención y colocación de cercado perimetral en cancha de usos múltiples ubicada en la intersección de la calle Independencia con calle Japón en la Colonia Villa de Guadalupe	PV/DGIS/AD/007/14	1	VERIFICACION	01/07/2014	02/07/2014	07 OBSERVACIONES
2	Pavimentación con carpeta asfáltica calle Insurgentes desde 24 de febrero hasta camino Playa Grande, calle Camino Playa Grande desde Insurgente hasta Alameda, Colonia San Esteban	PV/DGIS/AD/045/14	6	VERIFICACION	01/07/2014	11/07/2014	SIN OBSERVACIONES
3	Construcción de guarnición de concreto en Joaquín Amaro desde carretera a Tepic, hasta calle Aquiles Serdán, en la Delegación de las Juntas	PV/DGIS/AD/029/14	1	VERIFICACION	01/07/2014	02/07/2014	08 OBSERVACIONES
4	Pavimentación con carpeta asfáltica calle Alameda desde Insurgentes hasta camino Playa Grande, Colonia San Esteban	PV/DGIS/AD/046/14	1	VERIFICACION	04/07/2014	04/07/2014	SIN OBSERVACION
6	Pavimento a base de concreto hidraulico y construcción de banquetas, calle La Loma, etapa II desde Rio Verde L=78.80 m. en la Colonia Ignacio L. Vallarta	PV/DGIS/CI/225/13	3	VERIFICACION	04/07/2014	15/07/2014	SIN OBSERVACIONES
7	Pavimentación de concreto hidraulico, Av. Federación del Cadenamiento 1+340.00 al 1+590.00, en el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. ADENDA (4+529.82 al 4+971.10)	PV/DGIS/AD/002/12	2	VERIFICACION	04/07/2014	11/07/2014	SIN OBSERVACIONES
8	Construcción de Machuelos y Bocacalles en vialidades mejoradas con suelo-cemento, correspondientes a la Colonia San Esteban, Rancho Nacar, Colonia Lomas del Valle	PV/DGIS/AD/059/14	4	VERIFICACION	09/07/2014	15/07/2014	SIN OBSERVACIONES
9	Construcción de Machuelos y Bocacalles en vialidades mejoradas con suelo-cemento, en las Colonias 12 de Octubre y Joyas del Pedregal	PV/DGIS/AD/63/14	2	VERIFICACION	09/07/2014	10/07/2014	07 OBSERVACIONES
10	Construcción de colector pluvial en la Colonia Tamarindos en la Delegación de Ixtapa 2da Etapa	PV/DGIS/AD/092/13	2	VERIFICACION	09/07/2014	24/07/2014	SIN OBSERVACIONES




Mes: JULIO'2014

Num.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	No. DE CONTRATO	DOCUMENTOS DE REVISIÓN	OBJETIVO DE REVISIÓN	PERIODO DE REVISIÓN		OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINO	
11	Construcción de Machuelos y Bocacalles en vialidades mejoradas con suelo-cemento, en las Colonias Coapinole, Lomas del Coapinole, y en la Colonia Lomas del Calvario	PV/DGIS/AD/060/14	4	VERIFICACION	09/07/2014	15/07/2014	SIN OBSERVACIONES
12	Construcción de Machuelos y Bocacalles en vialidades mejoradas con suelo-cemento, en la Colonia Jardines	PV/DGIS/AD/62/14	2	VERIFICACION	09/07/2014	11/07/2014	09 OBSERVACIONES
13	Construcción de Machuelos y Bocacalles en vialidades mejoradas con suelo-cemento, en las Colonias Independencia y Colonia Los Sauces	PV/DGIS/AD/61/14	2	VERIFICACION	09/07/2014	11/07/2014	08 OBSERVACIONES
14	Pavimentación de empedrado ahogado en mortero en calle Jalisco desde la calle Mango del cad. 0+160 al 0+440 en Colonia Villas de Ixtapa	PV/DGIS/CI/049/14	2	VERIFICACION	10/07/2014	16/07/2014	SIN OBSERVACIONES
15	Pavimentación con carpeta asfáltica de la calle Diamante desde calle Agua Marina hasta calle Alejandrina, de la calle Alejandrina desde calle Victor Iturbide hasta calle Diamante, de la calle Alejandrina desde Diamante hasta Ágata en la Colonia Joyas del Pedregal	PV/DGIS/AD/025/14	2	VERIFICACION	10/07/2014	15/07/2014	SIN OBSERVACIONES
16	Pavimento a base de concreto hidraulico y construcción de banquetas, calle La Loma, etapa I desde Rio Verde L=94.50 m. en la Colonia Ignacio L. Vallarta	PV/DGIS/CI/224/13	3	VERIFICACION	10/07/2014	18/07/2014	SIN OBSERVACIONES
17	Rehabilitación asfáltica en el libramiento carretero Luis Donaldo Colosio (Colocación de carpeta asfáltica) del cad 0+000 al 1+925	PV/DGIS/AD/248/13	1	VERIFICACION	10/07/2014	11/07/2014	SIN OBSERVACION



Mes: JULIO'2014

Num.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	No. DE CONTRATO	DOCUMENTOS DE REVISIÓN	OBJETIVO DE REVISIÓN	PERIODO DE REVISIÓN		OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINO	
18	Construcción de obras para mitigación de inundaciones por medio de pavimentación en concreto hidraulico y construcción en banquetas en la calle Aguacate entre la calle estaño y calle Simón Andrade, colector pluvial de la calle esmeralda y obras pluviales y colector pluvial por la calle Simón Andrade hasta su desembocadura en el canal de el andador jose de jesus maeda corona y pavimentación en concreto hidraulico y construcción de banquetas de la calle Simón Andrade	PV/DGIS/AD/022/14	1	VERIFICACION	11/07/2014	11/07/2014	SIN OBSERVACION
19	Pavimento a base de concreto hidraulico y Construcción de banquetas, calle Paseo de las Palmas, entre Rio Nilo y Prol. Avila Camacho, en la Colonia Hermosa Provincia	PV/DGIS/CI/222/13	1	VERIFICACION	17/07/2014	17/07/2014	SIN OBSERVACION
20	Pavimento a base de concreto hidraulico y construcción de banquetas, calle Puerto Tampico-Huizache, entre Av. de La Bahía y Arroyo Seco, en la Colonia del Mar	PV/DGIS/CI/231/13	1	VERIFICACION	17/07/2014	17/07/2014	06 OBSERVACIONES
21	Rehabilitación y mejoramiento de vialidades a base de suelo cemento en la calle Carlos Bustamante entre la calle Andres Quintana Roo y camino a Playa Grande en la Colonia Independencia II	PV/DGIS/AD/078/14	1	VERIFICACION	17/07/2014	18/07/2014	03 OBSERVACIONES
22	Pavimentación en concreto hidráulico de la calle Ramón Corona desde Mavisales hasta calle Claridad en la Colonia Vista Hermosa	PV/DGIS/CI/090/13	1	VERIFICACION	17/07/2014	21/07/2014	SIN OBSERVACION
23	Rehabilitación y mejoramiento de vialidades a base de suelo cemento en la calle Hermenegildo Galeana entre camino a Playa Grande y calle Quintana Roo	PV/DGIS/AD/77/14	1	VERIFICACION	18/07/2014	21/07/2014	04 OBSERVACIONES
24	Aplicación de doble riego de sello en calles de las Colonias 12 de Octubre e Independencia	PV/DGIS/AD/66/14	2	VERIFICACION	24/07/2014	25/07/2014	SIN OBSERVACIONES
25	Aplicación de doble riego de sello en calles de la Colonia Independencia	PV/DGIS/AD/64/14	1	VERIFICACION	24/07/2014	25/07/2014	SIN OBSERVACION



Mes: JULIO'2014

Num.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	No. DE CONTRATO	DOCUMENTOS DE REVISIÓN	OBJETIVO DE REVISIÓN	PERIODO DE REVISIÓN		OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINO	
26	Aplicación de doble riego de sello en calles de las Colonias 12 de Octubre, Colonia Lomas del Valle y Colonia Agua Azul	PV/DGIS/AD/65/14	2	VERIFICACION	25/07/2014	25/07/2014	04 OBSERVACIONES
27	Pavimento a base de concreto hidráulico y construcción de banquetas calle Corea del Norte, entre Eutiquio González y camino al sombrío, en la Colonia Lomas del Coapinole IV	PV/DGIS/CI/213/13	2	VERIFICACION	28/07/2014	31/07/2014	SIN OBSERVACIONES
28	Pavimento a base de concreto hidráulico y construcción de banquetas calle Corea del Norte, entre Eutiquio González y camino al sombrío, en la Colonia Lomas del Coapinole IV	PV/DGIS/CI/213/13	1	VERIFICACION	28/07/2014	29/07/2014	04 OBSERVACIONES
29	Pavimento a base de concreto hidráulico y construcción de banquetas calle Corea del Norte, entre Congreso de la Unión y Eutiquio González, en la Colonia Lomas del Coapinole IV	PV/DGIS/CI/212/13	2	VERIFICACION	28/07/2014	30/07/2014	SIN OBSERVACIONES
30	Pavimento a base de concreto hidráulico y construcción de banquetas calle Corea del Norte, entre Congreso de la Unión y Eutiquio González, en la Colonia Lomas del Coapinole IV	PV/DGIS/CI/212/13	1	VERIFICACION	28/07/2014	29/07/2014	02 OBSERVACIONES
31	Pavimento a base de concreto hidráulico y construcción de banquetas calle barranquilla entre Manuel Corona y Polonia y calle Polonia, entre Barranquilla y Medellín, en la Colonia Lomas del Coapinole IV	PV/DGIS/CI/219/13	3	VERIFICACION	28/07/2014	31/07/2014	04 OBSERVACIONES
32	Pavimento a base de concreto hidraulico y construcción de banquetas, calle Paseo de las Palmas, desde L=206 m. de Prol. Avila Camacho hasta Sinaloa, en la Colonia Ignacio L. Vallarta	PV/DGIS/CI/227/13	1	VERIFICACION	30/07/2014	30/07/2014	05 OBSERVACIONES