



Mes:

MAYO 2014

NUM.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	No. DE CONTRATO	DOCUMENTOS DE REVISIÓN	OBJETIVO DE REVISIÓN	PERIODO DE REVISIÓN		OBSERVACIONES
					INICIO	TÉRMINO	
1	Concreto hidraulico y construcción de banquetas calle Polonia entre Florencia y Ocaso, en la Colonia Vista Hermosa II	PV/DGIS/CI/221/13	2	VERIFICACIÓN	05/05/2014	07/05/2014	SIN OBSERVACIONES
2	Concreto hidraulico y construcción de banquetas, calle Puerto Tampico, desde L=78.85 m. de C. Belén hasta Av. de la Bahía, en la Colonia del Mar	PV/DGIS/CI/230/13	1	VERIFICACIÓN	06/05/2014	07/05/2014	SIN OBSERVACIONES
3	Concreto hidráulico en la Av. México de la margen derecha del puente sobre el arroyo la virgen	PV/DGIS/CI/151/13	1	VERIFICACIÓN	07/05/2014	07/05/2014	SIN OBSERVACIONES
4	Concreto hidraulico y construcción de banquetas calle camino al sombrío, entre Dinamarca y Barranquilla, en la Colonia Lomas del Coapinole IV	PV/DGIS/CI/217/13	1	VERIFICACIÓN	07/05/2014	07/05/2014	SIN OBSERVACIONES
5	Concreto hidraulico y construcción de banquetas calle barranquilla entre Manuel Corona y Polonia y calle Polonia, entre Barranquilla y Medellin, en la Colonia Lomas del Coapinole IV	PV/DGIS/CI/219/13	1	VERIFICACIÓN	07/05/2014	07/05/2014	SIN OBSERVACIONES
6	Concreto hidraulico y construcción de banquetas calle camino al sombrío, entre Vietnam y Dinamarca, en la Colonia Lomas del Coapinole IV	PV/DGIS/CI/216/13	1	VERIFICACIÓN	07/05/2014	07/05/2014	SIN OBSERVACIONES
7	Concreto hidraulico y construcción de banquetas calle Corea del Norte, entre Eutiquio González y camino al sombrío, en la Colonia Lomas del Coapinole IV	PV/DGIS/CI/213/13	1	VERIFICACIÓN	07/05/2014	07/05/2014	SIN OBSERVACIONES
8	Concreto hidraulico y construcción de banquetas calle Corea del Norte, entre Congreso de la Unión y Eutiquio González, en la Colonia Lomas del Coapinole IV	PV/DGIS/CI/212/13	1	VERIFICACIÓN	07/05/2014	07/05/2014	SIN OBSERVACIONES

Mes:

MAYO 2014

NUM.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	No. DE CONTRATO	DOCUMENTOS DE REVISIÓN	OBJETIVO DE REVISIÓN	PERIODO DE REVISIÓN		OBSERVACIONES
					INICIO	TÉRMINO	
9	Carpeta asfáltica de la calle Libertad entre calle de la Higuera y calle Agustín Flores en la Colonia Leandro Valle	PV/DGIS/AD/172/13	2	VERIFICACIÓN	08/05/2014	13/05/2014	SIN OBSERVACIONES
10	Construcción y Rehabilitación de colector pluvial de la Av. Los Maestros a la calle 5 de Mayo Colonia Pitillal Centro	PV/DGIS/AD/134/13	2	VERIFICACIÓN	09/05/2014	12/05/2014	SIN OBSERVACIONES
11	Repavimentación asfáltica en la c. 16 de Septiembre, calle Corea del Sur y Av. Federación, en la Delegación del Pitillal	PV/DGIS/AD/234/13	2	VERIFICACIÓN	09/05/2014	13/05/2014	SIN OBSERVACIONES
12	Empedrado ahogado en mortero en calle Jalisco desde calle Mango del cad. 0+000 al 0+160 en Colonias Villas de Ixtapa	PV/DGIS/AD/023/14	2	VERIFICACIÓN	09/05/2014	28/05/2014	SIN OBSERVACIONES
13	Concreto hidraulico, Av. Federación del Cadenamiento 1+340.00 al 1+590.00, en el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. ADENDA (4+529.82 al 4+971.10)	PV/DGIS/AD/002/12	4	VERIFICACIÓN	12/05/2014	14/05/2014	SIN OBSERVACIONES
14	Concreto hidraulico y construcción de banquetas calle camino al sombrío, entre Barranquilla y Bogota, en la Colonia Lomas del Coapinole IV	PV/DGIS/CI/218/13	2	VERIFICACIÓN	12/05/2014	15/05/2014	SIN OBSERVACIONES
15	Control, Verificación y Realización de Mecánica de Suelos para verificar calidad de obra; en la Supervisión de diversas obras en el Municipio	PV/DGIS/AD/247/13	2	VERIFICACIÓN	12/05/2014	20/05/2014	SIN OBSERVACIONES
16	Concreto hidráulico en la calle Simón Andrade en la Col. Tamarindos, Delegación de Ixtapa (SEGUNDA ETAPA)	PV/DGIS/AD/243/13	4	VERIFICACIÓN	15/05/2014	26/05/2014	SIN OBSERVACIONES
17	Concreto hidraulico y construcción de banquetas, calle Barranquilla, entre Ocaso y Claridad, en la Colonia Vista Hermosa II	PV/DGIS/CI/232/13	2	VERIFICACIÓN	15/05/2014	15/05/2014	SIN OBSERVACIONES
18	Control, Verificación y Realización de mecánica de suelos para verificar calidad de obra; en la Supervisión de diversas obras en el Municipio	PV/DGIS/AD/082/13	3	VERIFICACIÓN	16/05/2014	16/05/2014	SIN OBSERVACIONES
19	Pavimentación de la calle Francisco Mugica en el entronque con la carretera a Las Palmas en la Delegación Las Juntas	PV/DGIS/CI/169/13	2	VERIFICACIÓN	19/05/2014	23/05/2014	SIN OBSERVACIONES

Mes:

MAYO 2014

NUM.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	No. DE CONTRATO	DOCUMENTOS DE REVISIÓN	OBJETIVO DE REVISIÓN	PERIODO DE REVISIÓN		OBSERVACIONES
					INICIO	TÉRMINO	
20	Pavimentación del carril lateral del Boulevard Francisco Medina Ascencio en su entronque con la calle Francisco Mugica, en la Delegación Las Juntas	PV/DGIS/AD/170/13	2	VERIFICACIÓN	19/05/2014	23/05/2014	SIN OBSERVACIONES
21	Concreto hidraulico y construcción de banquetas calle Polonia entre Medellin y Florencia, en la Colonia Lomas del Coapinole IV	PV/DGIS/CI/220/13	3	VERIFICACIÓN	20/05/2014	28/05/2014	SIN OBSERVACIONES
22	Construcción de Parque Mirador Palmares Punta Negra	PV/DGIS/AD/018/2014	2	VERIFICACIÓN	20/05/2014	21/05/2014	SIN OBSERVACIONES
23	Concreto hidraulico y construcción de banquetas, calle Puerto Tampico-Huizache, entre Av. de La Bahía y Arroyo Seco, en la Colonia del Mar	PV/DGIS/CI/231/13	2	VERIFICACIÓN	20/05/2014	30/05/2014	SIN OBSERVACIONES
24	Repavimentación asfáltica en la c. Independencia de la Av. Prisciliano Sánchez hasta la c. Alemania, en la Delegación del Pitillal	PV/DGIS/CI/157/13	3	VERIFICACIÓN	21/05/2014	26/05/2014	SIN OBSERVACIONES
25	Concreto hidraulico y construcción de banquetas, calle Barranquilla, entre Claridad y destello, en la Colonia Vista Hermosa II	PV/DGIS/CI/233/13	3	VERIFICACIÓN	23/05/2014	29/05/2014	SIN OBSERVACIONES
26	Construcción de muros de contención en la calle Puerto Salina Cruz, en la Colonia Rambles, en la calle Bugambilias en la Colonia Bugambilias, Construcción de escaleras sobre andador peatonal y obras de drenaje en la Colonia Ramblases.	PV/DGIS/AD/136/13	1	VERIFICACIÓN	27/05/2014	27/05/2014	SIN OBSERVACIONES
27	Concreto hidráulico de la calle Ramón Corona desde Mavisales hasta calle Claridad en la Colonia Vista Hermosa	PV/DGIS/CI/090/13	1	VERIFICACIÓN	27/05/2014	27/05/2014	SIN OBSERVACIONES
28	Empedrado ecologico y huellas de concreto en la calle Marejada entre calle Clavel y calle Ciclon en la colonia Bugambilias	PV/DGIS/AD/019/2014	1	VERIFICACIÓN	28/05/2014	28/05/2014	SIN OBSERVACIONES
29	Plaza Pública en la Colonia Infonavit, (Etapa 2)	PV/DGIS/AD/175/13	1	VERIFICACIÓN	29/05/2014	29/05/2014	SIN OBSERVACIONES
30	Habilitación de Instalaciones de Seguridad en escaleras, pasillos e instalaciones especiales, en la Unidad Municipal Administrativa	PV/DGIS/AD/071/13	1	VERIFICACIÓN	3005/2014	3005/2014	07 OBSERVACIONES