



NUM.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	No. DE CONTRATO	DOCUMENTOS DE REVISIÓN	OBJETIVO DE REVISIÓN	PERIODO DE REVISIÓN		OBSERVACIONES
					INICIO	TÉRMINO	
1	Ampliación de red de agua potable en calles principales de la Colonia el Cantón	PV/DGIS/AD/119/13	1	VERIFICACIÓN	03/11/2014	04/11/2014	SIN OBSERVACIÓN
2	Rehabilitación asfáltica en el libramiento carretero Luis Donald Colosio (Obra Civil) del cad. 0+000 al 1+925	PV/DGIS/CI/152/13	3	VERIFICACIÓN	03/11/2014	10/11/2014	SIN OBSERVACIONES
3	Construcción de Pavimento a base de carpeta asfáltica de la calle Ecuador del cad. 0+288.00 al 0+595.00	PV/DGIS/CI/008/14	13	VERIFICACIÓN	03/11/2014	14/11/2014	03 OBSERVACIONES
4	Rehabilitación y mejoramiento de vialidades a base de suelo cemento en la calle Carlos Bustamante entre la calle Andres Quintana Roo y camino a Playa Grande, en la Colonia Independencia II	PV/DGIS/AD/113/14	3	VERIFICACIÓN	04/11/2014	24/11/2014	SIN OBSERVACIONES
5	Construcción de colector pluvial en la calle la Troza entre la calle Mismaloya y el arroyo el contentillo, en la Colonia Villas del Puerto	PV/DGIS/AD/090/14	1	VERIFICACIÓN	06/11/2014	06/11/2014	SIN OBSERVACIÓN
6	Construcción de machuelos y bocacalles en vialidades mejoradas con suelo-cemento, correspondientes a las Colonias Loma Bonita, El Caloso y Las Juntas	PV/DGIS/AD/107/14	1	VERIFICACIÓN	06/11/2014	06/11/2014	SIN OBSERVACIÓN
7	Pavimentación calle José María Pino Suárez entre calle Joaquin Amaro y Cobaej en la Delegación de las Juntas	PV/DGIS/CI/72/14	2	VERIFICACIÓN	06/11/2014	11/11/2014	SIN OBSERVACIONES

NUM.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	No. DE CONTRATO	DOCUMENTOS DE REVISIÓN	OBJETIVO DE REVISIÓN	PERIODO DE REVISIÓN		OBSERVACIONES
					INICIO	TÉRMINO	
8	Construcción de colector pluvial Los Cipreses en la Colonia Las Flores en la Delegación de Ixtapa (primera etapa) del cad. 0+000 al 0+166.298.	PV/DGIS/AD/32/14	3	VERIFICACIÓN	13/11/2014	25/11/2014	SIN OBSERVACIONES
9	Pavimentación de empedrado ahogado en mortero en calle Jalisco desde la calle Mango del cad. 0+160 al 0+440 en Colonia Villas de Ixtapa	PV/DGIS/CI/049/14	1	VERIFICACIÓN	19/11/2014	20/11/2014	02 OBSERVACIONES
10	Pavimento a base de concreto hidraulico y construcción de banquetas calle camino al sombrío, entre Vietnam y Dinamarca, en la Colonia Lomas del Coapinole IV	PV/DGIS/CI/216/13	2	VERIFICACIÓN	20/11/2014	21/11/2014	SIN OBSERVACIONES
11	Rehabilitación asfáltica en el libramiento carretero Luis Donald Colosio (Colocación de carpeta asfáltica) del cad 0+000 al 1+925	PV/DGIS/AD/248/13	2	VERIFICACIÓN	24/11/2014	27/11/2014	SIN OBSERVACIONES
12	Electrificación en calles de la Colonia Palma Real	PV/DGIS/AD/153/14	1	VERIFICACIÓN	24/11/2014	25/11/2014	SIN OBSERVACIONES
13	Ampliación de red eléctrica en calles de la Colonia Santa María parte Alta	PV/DGIS/AD/173/14	1	VERIFICACIÓN	24/11/2014	25/11/2014	SIN OBSERVACIONES
14	Construcción de muro de contención sobre Av. Paseo de las Palmas entre andador verde y andador las Palmas en la Colonia Ignacio L. Vallarta	PV/DGIS/AD/142/14	1	VERIFICACIÓN	26/11/2014	27/11/2014	SIN OBSERVACIONES
15	Rehabilitación y mejoramiento de vialidades a base de suelo cemento en la calle Hermenegildo Galeana entre camino a playa grande y calle Quintana Roo	PV/DGIS/AD/140/14	1	VERIFICACIÓN	26/11/2014	27/11/2014	SIN OBSERVACIONES