



Mes: **SEPTIEMBRE 2014**

| NUM. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE CONTRATO | DOCUMENTOS DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN | | OBSERVACIONES |
|------|---|-------------------|------------------------|----------------------|---------------------|------------|-------------------|
| | | | | | INICIO | TÉRMINO | |
| 1 | Habilitación de Instalaciones de Seguridad en escaleras, pasillos e instalaciones especiales, en la Unidad Municipal Administrativa de acuerdo a dictamen de Secretaría del Trabajo del Estado de Jalisco | PV/DGIS/AD/071/13 | 2 | VERIFICACIÓN | 01/09/2014 | 04/09/2014 | SIN OBSERVACIONES |
| 2 | Pavimento a base de concreto hidraulico y construcción de banquetas, calle Rio Verde, entre Rio Amazonas y La Loma, en la Colonia Ignacio L. Vallarta | PV/DGIS/CI/223/13 | 1 | VERIFICACIÓN | 01/09/2014 | 01/09/2014 | SIN OBSERVACIONES |
| 3 | Proyecto Integral de la Av. México del Rio Pitillal a Av. Federación (Proyecto Geométrico e Hidrológico), para la terminación de la vialidad con longitud aproximada de 9.63 km. y ancho de Corona p | PV/DGIS/AD/69/14 | 3 | VERIFICACIÓN | 04/09/2014 | 11/09/2014 | SIN OBSERVACIONES |
| 4 | Construcción de colector pluvial en la calle Independencia en la Delegación de las Palmas | PV/DGIS/AD/085/13 | 1 | VERIFICACIÓN | 05/09/2014 | 05/09/2014 | SIN OBSERVACIONES |
| 5 | Pavimento a base de concreto hidraulico y construcción de banquetas, calle Puerto Tampico-Huizache, entre Av. de La Bahía y Arroyo Seco, en la Colonia del Mar | PV/DGIS/CI/231/13 | 1 | VERIFICACIÓN | 05/09/2014 | 05/09/2014 | SIN OBSERVACIONES |
| 6 | Desazolve y Rehabilitación de Bocas de tormenta en diferentes vialidades de la Cabecera Municipal (Etapa II) | PV/DGIS/AD/098/13 | 1 | VERIFICACIÓN | 08/09/2014 | 08/09/2014 | 06 OBSERVACIONES |
| 7 | Construcción de Machuelos y Bocacalles en vialidades mejoradas con suelo-cemento, en las Colonias Independencia y Colonia Los Sauces | PV/DGIS/AD/61/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 09/09/2014 | 10/09/2014 | 04 OBSERVACIONES |
| 8 | Ampliación de red eléctrica en las calles principales de la Colonia Vista Volcanes | PV/DGIS/AD/239/13 | 2 | VERIFICACIÓN | 09/09/2014 | 24/09/2014 | SIN OBSERVACIONES |

| NUM. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE CONTRATO | DOCUMENTOS DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN | | OBSERVACIONES |
|------|---|-------------------|------------------------|----------------------|---------------------|------------|-------------------|
| | | | | | INICIO | TÉRMINO | |
| 9 | Construcción de rodapie de mampostería para contención en la calle Ines Meza al cruce de la calle España y la calle Bolivia en la Colonia Lomas del Calvario I y II | PV/DGIS/AD/21/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 10/09/2014 | 10/09/2014 | 06 OBSERVACIONES |
| 10 | Ampliación de red eléctrica en las calles principales de la Colonia Vista Dorada | PV/DGIS/AD/238/13 | 1 | VERIFICACIÓN | 11/09/2014 | 11/09/2014 | 03 OBSERVACIONES |
| 11 | Pavimentación con carpeta asfáltica de la calle corea del sur desde Ramón Corona hasta Federalismo, calle corea del sur desde Ramón Corona hasta J.A. Villaseñor, Colonia Lomas del Coapinole | PV/DGIS/AD/048/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 11/09/2014 | 11/09/2014 | 05 OBSERVACIONES |
| 12 | Pavimento a base de concreto hidráulico y construcción de banquetas, calle Paseo de las Palmas, de Prol. Avila Camacho L=206 m. hacia Rio Jordan, en la Colonia Ignacio L. Vallarta | PV/DGIS/CI/226/13 | 3 | VERIFICACIÓN | 12/09/2014 | 23/09/2014 | SIN OBSERVACIONES |
| 13 | Pavimento a base de concreto hidráulico y construcción de banquetas calle barranquilla entre Manuel Corona y Polonia y calle Polonia, entre Barranquilla y Medellín, en la Colonia Lomas del Coapinole IV | PV/DGIS/CI/219/13 | 2 | VERIFICACIÓN | 17/09/2014 | 23/09/2014 | SIN OBSERVACIONES |
| 14 | Pavimento a base de concreto hidráulico y construcción de banquetas, calle La Loma, etapa II desde Rio Verde L=78.80 m. en la Colonia Ignacio L. Vallarta | PV/DGIS/CI/225/13 | 2 | VERIFICACIÓN | 18/09/2014 | 23/09/2014 | SIN OBSERVACIONES |
| 15 | Construcción de Machuelos y Bocacalles en vialidades mejoradas con suelo-cemento, en la Colonia Jardines | PV/DGIS/AD/62/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 23/09/2014 | 23/09/2014 | 02 OBSERVACIONES |
| 16 | Pavimento a base de concreto hidráulico y construcción de banquetas calle camino al sombrero, entre Corea del Sur y Vietnam, en la Colonia Lomas del Coapinole IV | PV/DGIS/CI/155/13 | 1 | VERIFICACIÓN | 26/09/2014 | 26/09/2014 | SIN OBSERVACIONES |