H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

CONTRALORÍA SOCIAL

INFORME MENSUAL DE REVISIÓN

AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA

ESTIMACIONES INTERMEDIAS - **OBRA PUBLICA - PUERTO VALLARTA**

Mes: JUNIO'2015

Num.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	No. DE CONTRATO	DOCUMENTOS DE REVISIÓN	OBJETIVO DE REVISIÓN	PERIODO DE REVISIÓN		OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINO	
1	Pavimentación de calles en Puerto Vallarta (calle Vicente Guerrero desde calle Alcatraz hasta arroyo Santo Domingo)	PV/DGIS/CI/178/14	1	VERIFICACION	01/06/2015	01/06/2015	SIN OBSERVACIÓN
2	Control, Verificación y realización de mecánica de suelos para verificar calidad de obra, en la supervisión de diversas obras en el Municipio	PV/DGIS/AD/134/14	5	VERIFICACION	01/06/2015	26/06/2015	SIN OBSERVACIÓN
3	Pavimentación en empedrado ahogado y huella de concreto en la calle Melchor Ocampo, en la localidad de las Palmas	PV/DGIS/AD/16/15	2	VERIFICACION	02/06/2015	04/06/2015	SIN OBSERVACIÓN
4	Pavimentación en empedrado ahogado en mortero de la calle Zacatecas (entre la calle Michoacán y la calle Guerrero) en la Delegación Mojoneras	PV/DGIS/AD/15/15	2	VERIFICACION	03/06/2015	05/06/2015	SIN OBSERVACIÓN
5	Ampliación de red eléctrica en calles de la Colonia Lomas de San Nicolas	PV/DGIS/AD/154/14	1	VERIFICACION	09/06/2015	10/06/2015	SIN OBSERVACIÓN
6	Construcción de bocas de tormenta y obras de drenaje pluvial para mitigar inundaciones en la calle Mismaloya entre la Troza y Av. Mezquital; y en la calle La Troza entre la calle Mismaloya y el arroyo el Contentillo Col. Villas del Puerto	PV/DGIS/AD/067/14	2	VERIFICACION	10/06/2015	11/06/2015	SIN OBSERVACIÓN
7	Pavimentación de calles en Puerto Vallarta Avenida de las Torres desde calle Revolución hasta calle 24 de Febrero	PV/DGIS/CI/177/14	1	VERIFICACION	12/06/2015	12/06/2015	SIN OBSERVACIÓN
8	Alumbrado Publico de la calle Colima entre la c. Lázaro Cárdenas y c. Gaviota, en la Delegación de Ixtapa, calle Lázaro Cárdenas, desde la c. Michoacán hasta c. Nayarit, en la Colonia 24 de Febrero, c. J. Gpe. Zuno, desde la c. Anaximenes hasta c. Gaviotas, en la Delegación de Ixtapa	PV/DGIS/AD/09/15	2	VERIFICACION	15/06/2015	23/06/2015	SIN OBSERVACIÓN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

CONTRALORÍA SOCIAL

INFORME MENSUAL DE REVISIÓN

AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA

ESTIMACIONES INTERMEDIAS - **OBRA PUBLICA - PUERTO VALLARTA**

Mes: JUNIO'2015

Num.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	No. DE CONTRATO	DOCUMENTOS DE REVISIÓN	OBJETIVO DE REVISIÓN	PERIODO DE REVISIÓN		OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINO	
9	Solución vial del cruce de la Av. Francisco Medina Ascencio con la Av. Palma Real en la Colonia Guadalupe Victoria	PV/DGIS/AD/13/15	3	VERIFICACION	16/06/2015	19/06/2015	01 OBSERVACIÓN
10	Pavimentación en concreto hidráulico, red de agua potable, drenaje sanitario y alumbrado público en calle J. Gpe. Zuno, desde la c. Anaximenes hasta c. Gaviotas, en la Delegación de Ixtapa	PV/DGIS/CI/162/14	1	VERIFICACION	24/06/2015	24/06/2015	SIN OBSERVACIÓN

20