



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

### CONTRALORÍA SOCIAL

INFORME MENSUAL DE REVISIÓN  
AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA  
ANTICIPOS - OBRA PÚBLICA - PUERTO VALLARTA



Mes: **AGOSTO 2014**

NUM.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	No. DE CONTRATO	DOCUMENTOS DE REVISIÓN	OBJETIVO DE REVISIÓN	PERIODO DE REVISIÓN		OBSERVACIONES
					INICIO	TÉRMINO	
1	Construcción de Pavimento a base de carpeta asfáltica de la calle Ecuador del cad.1+150.00 al 1+342.86	PV/DGIS/CI/11/14	1	VERIFICACIÓN	05/08/2014	06/08/2014	SIN OBSERVACIÓN
2	Construcción de carril de desaceleración en carretera Las Palmas y calle Violeta	PV/DGIS/AD/093/14	1	VERIFICACIÓN	11/08/2014	12/08/2014	SIN OBSERVACIÓN
3	Construcción de colector pluvial Los Cipreses en la Colonia Las Flores en la Delegación de Ixtapa (primera etapa) del cad. 0+000 al 0+166.298.	PV/DGIS/AD/32/14	2	VERIFICACIÓN	11/08/201	12/08/2014	SIN OBSERVACIONES
4	Construcción de colector pluvial en la calle Guerrero entre la calle violeta y su desembocadura con el arroyo Santo Domingo en la Colonia Las Flores en la Delegación de Ixtapa	PV/DGIS/AD/20/14	1	VERIFICACIÓN	11/08/201	12/08/2014	SIN OBSERVACIÓN