



Mes: **AGOSTO 2014**

NUM.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	No. DE CONTRATO	DOCUMENTOS DE REVISIÓN	OBJETIVO DE REVISIÓN	PERIODO DE REVISIÓN		OBSERVACIONES
					INICIO	TÉRMINO	
1	Construcción de muros de contención y losa de concreto con armado de acero (obra menor) para refuerzo del puente vehicular en Av. Federación entre el Conalep y la Av. México en Delegación de Ixtapa	PV/DGIS/AD/030/14	2	VERIFICACIÓN	01/08/2014	04/08/2014	SIN OBSERVACIONES
2	Pavimento a base de concreto hidraulico y construcción de banquetas, calle Rio Verde, entre Rio Amazonas y La Loma, en la Colonia Ignacio L. Vallarta	PV/DGIS/CI/223/13	2	VERIFICACIÓN	01/08/2014	25/08/2014	04 OBSERVACIONES
3	Construcción de red drenaje y Agua potable en la calle Guanajuato, (entre la calle Sinaloa y calle guadalajara), y losa de concreto (de la calle Chihuahua a calle Tamaulipas) en la Colonia Mojoneras	PV/DGIS/AD/102/14	1	VERIFICACIÓN	01/08/2014	01/08/2014	SIN OBSERVACIÓN
4	Rehabilitación con carpeta asfáltica de la calle Independencia (entre la cale Italia y la calle Japón) y calle 20 de Noviembre (entre la calle Portugal y calle Brasil), en la Delegación del Pitillal	PV/DGIS/AD/76/14	1	VERIFICACIÓN	04/08/2014	04/08/2014	SIN OBSERVACIÓN
5	Ampliación de red eléctrica en las calles principales de la Colonia Vista Volcanes en la Delegación del Pitillal	PV/DGIS/AD/239/13	1	VERIFICACIÓN	04/08/2014	04/08/2014	03 OBSERVACIONES
6	Habilitación de Instalaciones de Seguridad en escaleras, pasillos e instalaciones especiales, en la Unidad Municipal Administrativa de acuerdo a dictámen de Secretaria del Trabajo del Estado de Jalisco	PV/DGIS/AD/071/13	1	VERIFICACIÓN	05/08/2014	05/08/2014	03 OBSERVACIONES
7	Construcción de Machuelos y Bocacalles en vialidades mejoradas con suelo-cemento, correspondientes a la Colonia San Esteban, Rancho Nacar, Colonia Lomas del Valle	PV/DGIS/AD/059/14	2	VERIFICACIÓN	06/08/2014	21/08/2014	SIN OBSERVACIÓN
8	Construcción de Machuelos y Bocacalles en vialidades mejoradas con suelo-cemento, en las Colonias Coapinole, Lomas del Coapinole, y en la Colonia Lomas del Calvario	PV/DGIS/AD/060/14	3	VERIFICACIÓN	06/08/2014	22/08/2014	SIN OBSERVACIÓN

NUM.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	No. DE CONTRATO	DOCUMENTOS DE REVISIÓN	OBJETIVO DE REVISIÓN	PERIODO DE REVISIÓN		OBSERVACIONES
					INICIO	TÉRMINO	
9	Rehabilitación y mejoramiento de vialidades a base de suelo cemento en la calle 16 de Septiembre entre calle sin nombre y calle Heberto Castillo, en la Colonia El Progreso	PV/DGIS/AD/81/14	1	VERIFICACIÓN	07/08/2014	08/08/2014	SIN OBSERVACIÓN
10	Pavimentación con doble riego de sello de calle Revolución entre calle Chihuahua y calle Jalisco en la Colonia Bodadilla	PV/DGIS/AD/040/14	1	VERIFICACIÓN	08/08/2014	08/08/2014	SIN OBSERVACIÓN
11	Pavimentación en concreto hidráulico, red de agua potable, drenaje sanitario y alumbrado público en la calle bugambilias entre Av. Simón Andrade y Calle Uva (etapa 2), Delegación de Ixtapa	PV/DGIS/AD/028/14	1	VERIFICACIÓN	08/08/2014	08/08/2014	02 OBSERVACIONES
12	Repavimentación asfáltica en la c. 16 de Septiembre, calle Corea del Sur y Av. Federación, en la Delegación del Pitillal	PV/DGIS/AD/234/13	1	VERIFICACIÓN	12/08/2014	12/08/2014	01 OBSERVACIÓN
13	Construcción de obras complementarias en calle 24 de Febrero y red de drenaje y agua potable en (entre la calle Ignacio L. Vallarta y Francisco I.Madero), en la Colonia San Esteban	PV/DGIS/AD/95/14	1	VERIFICACIÓN	12/08/2014	13/08/2014	SIN OBSERVACIÓN
14	Aplicación de doble riego de sello en calles de las Colonias 12 de Octubre e Independencia	PV/DGIS/AD/66/14	1	VERIFICACIÓN	14/08/2014	15/08/2014	SIN OBSERVACIÓN