

Mes: DICIEMBRE

Num.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	No. DE CONTRATO	DOCUMENTO DE REVISIÓN	OBJETIVO DE REVISIÓN	PERIODO DE REVISIÓN		OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINO	
1	Rehabilitación y mantenimiento de obras pluviales en la Colonia Olimpica, Aramara y Gaviotas	PV/DGIS/AD/059/13	1	VERIFICACION	03/12/2013	03/12/2013	SIN OBSERVACIONES
2	Ampliación de canal Contentillo y Muro de Contención Km 0+780 al 1+100 en la Col. Portales	PV/DGIS/AD/074/13	2	VERIFICACION	03/12/2013	05/12/2013	SIN OBSERVACIONES
3	Muros de contención en arroyo la virgen y lavaderos en las calles Jalisco, Orquidea, 21 de Marzo, Zacatecas, Durango y 24 de Junio, Exiquio Corona, en la Col. La Floresta	PV/DGIS/AD/106/13	2	VERIFICACION	03/12/2013	05/12/2013	SIN OBSERVACIONES
4	Remodelación de Plaza Pública en la Col. Infornavit	PV/DGIS/AD/055/13	1	VERIFICACION	03/12/2013	04/12/2013	05 OBSERVACIONES
5	Cancha de usos multiples en la c. de la Higuera en la Col. Leandro Valle	PV/DGIS/AD/060/13	1	VERIFICACION	05/12/2013	06/12/2013	SIN OBSERVACIONES
6	Reconstrucción de puente vehicular, empedrado ahogado y banquetas en c. Revolución entre República de Guatemala y c. Brasil en Col. Villa de Guadalupe	PV/DGIS/AD/076/13	1	VERIFICACION	05/12/2013	06/12/2013	SIN OBSERVACIONES
7	Pavimentación Av. México tramo Av. Prisciliano Sánchez a Fluvial Vallarta cadenamiento del 0+000.00 al 0+558.39 "Primera Etapa" cadenamiento del 0+400.00 al 0+558.39	PV/DGIS/AD/006/12	2	VERIFICACION	06/12/2013	10/12/2013	SIN OBSERVACIONES
8	Baños públicos y Rehabilitación de Canchas de Usos Multiples en las Colonias Vallarta 500, Portales, La Floresta y Caseta de Policía en la Colonia Ramblases	PV/DGIS/AD/054/13	1	VERIFICACION	06/12/2013	09/12/2013	04 OBSERVACIONES
9	Colector pluvial en la Col. Tamarindos en la Delegación de Ixtapa 1a. Etapa	PV/DGIS/AD/087/13	1	VERIFICACION	09/12/2013	09/12/2013	03 OBSERVACIONES
10	Obras de Rehabilitación de la Delegación de las Juntas	PV/DGIS/AD/167/13	1	VERIFICACION	10/12/2013	10/12/2013	04 OBSERVACIONES
11	Sistema de riego en Boulevard Francisco Medina Ascencio, ETAPA 4 (CADENAMIENTO 9+000 AL 11+000)	PV/DGIS/CI/035/13	1	VERIFICACION	31/12/2013	31/12/2013	07 OBSERVACIONES
12	Rehabilitación de la Delegación de las Juntas	PV/DGIS/AD/167/13	1	VERIFICACION	31/12/2013	31/12/2013	SIN OBSERVACIONES
13	Desazolve y Saneamiento de arroyo la virgen entre las calles Benito Juárez y calle Finlandia cadenamiento 1+560 al 2+060, Col. Loma Bonita	PV/DGIS/AD/186/13	1	VERIFICACION	31/12/2013	31/12/2013	01 OBSERVACION




**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO**

**CONTRALORÍA SOCIAL**

INFORME MENSUAL DE REVISIÓN - EJERCICIO 2013

AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA - CORTE PARCIAL

ESTIMACIONES FINIQUITOS **OBRA PUBLICA - PUERTO VALLARTA**



Mes: DICIEMBRE

Num.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	No. DE CONTRATO	DOCUMENTO DE REVISIÓN	OBJETIVO DE REVISIÓN	PERIODO DE REVISIÓN		OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINO	
14	Colector pluvial en la Colonia Tamarindos en la Delegación de Ixtapa 1a. Etapa	PV/DGIS/AD/087/13	1	VERIFICACION	31/12/2013	31/12/2013	SIN OBSERVACIONES
15	Baños públicos y Rehabilitación de Canchas de Usos Múltiples en las Colonias Vallarta 500, Portales, La Floresta y Caseta de Policía en la Colonia Ramblases	PV/DGIS/AD/054/13	1	VERIFICACION	31/12/2013	31/12/2013	SIN OBSERVACIONES