



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

CONTRALORÍA SOCIAL



INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
ESTIMACIONES INTERMEDIAS - **OBRA PÚBLICA - PUERTO VALLARTA**

Mes: **DICIEMBRE 2014**

NUM.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	No. DE CONTRATO	DOCUMENTOS DE REVISIÓN	OBJETIVO DE REVISIÓN	PERIODO DE REVISIÓN		OBSERVACIONES
					INICIO	TÉRMINO	
1	Pavimentación de carril lateral derecho del libramiento Luis Donaldo Colosio de la calle Belice a la calle Rio Balsas	PV/DGIS/CI/117/14	1	VERIFICACIÓN	02/12/2014	02/12/2014	SIN OBSERVACIÓN
2	Comandancia de Seguridad Pública Puerto Vallarta, en carretera 544 Ixtapa-Las Palmas km 6.5 en la Colonia Ixtapa (cimentación y estructura)	PV/DGIS/CI/130/14	2	VERIFICACIÓN	03/12/2014	30/12/2014	SIN OBSERVACIÓN
3	Pavimentación de empedrado ahogado en mortero en calle Jalisco desde la calle Mango del cad. 0+160 al 0+440 en Colonia Villas de Ixtapa	PV/DGIS/CI/049/14	1	VERIFICACIÓN	03/12/2014	03/12/2014	SIN OBSERVACIÓN
4	Ampliación de red eléctrica en calles de la Colonia el Llanito Ixtapa	PV/DGIS/AD/147/14	1	VERIFICACIÓN	03/12/2014	04/12/2014	SIN OBSERVACIÓN
5	Ampliación de red eléctrica en calles de la Colonia el Llanito	PV/DGIS/AD/148/14	1	VERIFICACIÓN	03/12/2014	04/12/2014	SIN OBSERVACIÓN
6	Ampliación de red eléctrica en calles de la Colonia Campestre Las Cañadas	PV/DGIS/AD/150/14	1	VERIFICACIÓN	03/12/2014	04/12/2014	SIN OBSERVACIÓN
7	Pavimentación en concreto hidráulico, red de agua potable, drenaje sanitario y alumbrado público en calle Colima, desde la c. Lázaro Cárdenas hasta c. Gaviota, en la Delegación de Ixtapa	PV/DGIS/CI/164/14	2	VERIFICACIÓN	04/12/2014	18/12/2014	SIN OBSERVACIÓN
8	Construcción de Pavimento a base de carpeta asfáltica de la calle Ecuador del cad. 0+288.00 al 0+595.00	PV/DGIS/CI/008/14	3	VERIFICACIÓN	05/12/2014	05/12/2014	SIN OBSERVACIÓN

Mes:

DICIEMBRE 2014

NUM.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	No. DE CONTRATO	DOCUMENTOS DE REVISIÓN	OBJETIVO DE REVISIÓN	PERIODO DE REVISIÓN		OBSERVACIONES
					INICIO	TÉRMINO	
9	Pavimentación en concreto hidráulico, red de agua potable, drenaje sanitario y alumbrado público en calle J. Gpe. Zuno, desde la c. Anaximenes hasta c. Gaviotas, en la Delegación de Ixtapa	PV/DGIS/CI/162/14	3	VERIFICACIÓN	05/12/2014	18/12/2014	SIN OBSERVACIÓN
10	Construcción de obras para mitigación de inundaciones por medio de pavimentación en concreto hidraulico y construcción en banquetas en la calle aguacate entre la calle estaño y calle simón andrade, colector pluvial de la calle esmeralda desde la calle estaño al arroyo el zarco y obras pluviales y colector pluvial por la calle simon andrade hasta su desembocadura en el canal de el andador jose de jesus maeda corona y pavimentación en concreto hidraulico y construcción de banquetas de la calle simon andrade desde calle tejocotes hasta el andador josé de jesus maeda corona	PV/DGIS/AD/022/14	2	VERIFICACIÓN	09/12/2014	11/12/2014	SIN OBSERVACIÓN
11	Pavimentación en concreto hidráulico, red de agua potable, drenaje sanitario y alumbrado público en calle Lázaro Cárdenas, desde la c. Michoacán hasta c. Nayarit, en la Colonia 24 de Febrero	PV/DGIS/CI/163/14	2	VERIFICACIÓN	09/12/2014	23/12/2014	SIN OBSERVACIÓN
12	Electrificación en línea de media tensión en calles y Avenidas de la Colonia Los Tubos Ixtapa	PV/DGIS/AD/145/14	1	VERIFICACIÓN	09/12/2014	10/12/2014	SIN OBSERVACIÓN
13	Construcción de puentes peatonales en (Colonia Volcanes cruce a carbonera, en la Colonia del Villar cruce a Palmar del Progreso, en Av. Las Torres, cruce a Magisterio, en el Nogalito, en Laguna del Valle calle Magnolia, puente en la Colonia Ramblases, en arroyo de la Virgen entre 12 de Octubre y Salitrillo y puente en Loma Bonita cruce a Morelos y Pavón)	PV/DGIS/CI/089/13	3	VERIFICACIÓN	10/12/2014	23/12/2014	01 OBSERVACIÓN
14	Electrificación en calle de la Colonia Ampliación Llanitos	PV/DGIS/AD/171/14	1	VERIFICACIÓN	10/12/2014	10/12/2014	SIN OBSERVACIÓN
15	Ampliación de red eléctrica en calles de la Colonia Lomas de San Nicolas	PV/DGIS/AD/154/14	1	VERIFICACIÓN	10/12/2014	10/12/2014	SIN OBSERVACIÓN

Mes:

DICIEMBRE 2014

NUM.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	No. DE CONTRATO	DOCUMENTOS DE REVISIÓN	OBJETIVO DE REVISIÓN	PERIODO DE REVISIÓN		OBSERVACIONES
					INICIO	TÉRMINO	
16	Construcción de cancha de usos multiples CECYTEJ 24 Ixtapa, Ubicado en la calle Lauren Real s/n entre Av. Verde Vallarta y Galeana, Col. Verde Vallarta	PV/DGIS/AD/053/14	4	VERIFICACIÓN	10/12/2014	30/12/2014	SIN OBSERVACIÓN
17	Construcción de canal Santo Domingo (desde la avenida los Cipreses hasta el arroyo Santo Domingo) y Glorieta de Ingreso a Fraccionamiento los Cipreses	PV/DGIS/AD/100/14	1	VERIFICACIÓN	11/12/2014	11/12/2014	SIN OBSERVACIÓN
18	Construcción de colector pluvial en la calle la Mismaloya entre calle La Troza y Av. Mezquital, en la Colonia Villas del Puerto	PV/DGIS/AD/091/14	1	VERIFICACIÓN	11/12/2014	11/12/2014	SIN OBSERVACIÓN
19	Electrificación en calles de la Colonia Campestre San Nicolás	PV/DGIS/AD/156/14	1	VERIFICACIÓN	15/12/2014	15/12/2014	SIN OBSERVACIÓN
20	Ampliación de red eléctrica en calles de la Colonia Ramblases Ecologico	PV/DGIS/AD/157/14	4	VERIFICACIÓN	17/12/2014	30/12/2014	SIN OBSERVACIÓN
21	Rehabilitación asfáltica en el libramiento carretero Luis Donaldo Colosio (Obra Civil) del cad. 2+425 al 4+525	PV/DGIS/CI/153/13	1	VERIFICACIÓN	17/12/2014	18/12/2014	SIN OBSERVACIÓN
22	Ampliación de red eléctrica en calles de la Colonia Vista Hermosa y la Mina II Ixtapa	PV/DGIS/AD/149/14	2	VERIFICACIÓN	17/12/2014	22/12/2014	SIN OBSERVACIÓN
23	Ampliación de red eléctrica en calles de la Delegación de Las Palmas	PV/DGIS/AD/167/14	2	VERIFICACIÓN	17/12/2014	30/12/2014	SIN OBSERVACIÓN
24	Electrificación en linea de baja tensión de calles y avenida en la Colonia Los Tubos Ixtapa	PV/DGIS/AD/168/14	1	VERIFICACIÓN	17/12/2014	18/12/2014	SIN OBSERVACIÓN
25	Ampliación de red eléctrica en calles en la Delegación Las Palmas	PV/DGIS/AD/144/14	2	VERIFICACIÓN	17/12/2014	30/12/2014	SIN OBSERVACIÓN
26	Calle Felipe Ángeles, desde el puente a paso ancho en el Municipio	PV/DGIS/LP/71/14	3	VERIFICACIÓN	18/12/2014	19/12/2014	SIN OBSERVACIÓN

Mes:

DICIEMBRE 2014

NUM.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	No. DE CONTRATO	DOCUMENTOS DE REVISIÓN	OBJETIVO DE REVISIÓN	PERIODO DE REVISIÓN		OBSERVACIONES
					INICIO	TÉRMINO	
27	Remodelación y equipamiento de sala de prensa del edificio de la Presidencia Municipal en la Colonia Centro	PV/DGIS/AD/001/14	1	VERIFICACIÓN	22/12/2014	22/12/2014	095 OBSERVACIONES
28	Rehabilitación de Infraestructura educativa del CECYTEJ 07 Puerto Vallarta, Ubicado en la calle Corea del Sur Colonia El Mangal Delegación el Pitillal	PV/DGIS/AD/052/14	2	VERIFICACIÓN	22/12/2014	23/12/2014	SIN OBSERVACIÓN
29	Ampliación de red electrica en calles de la Colonia Santa María parte Alta	PV/DGIS/AD/173/14	1	VERIFICACIÓN	22/12/2014	22/12/2014	SIN OBSERVACIÓN
30	Construcción de Unidad Deportiva en la localidad de los Tamarindos en la Delegación de Ixtapa (Primera etapa)	PV/DGIS/AD/080/13	2	VERIFICACIÓN	22/12/2014	30/12/2014	SIN OBSERVACIÓN
31	Construcción de colector pluvial Los Cipreses en la Colonia Las Flores en la Delegación de Ixtapa (primera etapa) del cad. 0+000 al 0+166.298	PV/DGIS/AD/32/14	1	VERIFICACIÓN	22/12/2014	22/12/2014	SIN OBSERVACIÓN
32	Red de Alumbrado Público, trámites, Proyectos y Pagos ante C.F.E. en calles de la Colonia Rivera Santo Domingo	PV/DGIS/AD/146/14	1	VERIFICACIÓN	23/12/2014	23/12/2014	03 OBSERVACIONES
33	Electrificación en calles y circuitos en la Colonia Copa del Rey	PV/DGIS/AD/172/14	1	VERIFICACIÓN	23/12/2014	23/12/2014	SIN OBSERVACIÓN
34	Rehabilitación de Infraestructura educativa del CONALEP Puerto Vallarta 1 Ubicado en calle Viena Colonia Gaviotas	PV/DGIS/AD/051/14	2	VERIFICACIÓN	23/12/2014	24/12/2014	SIN OBSERVACIÓN
35	Aplicación de pintura vinilica en el Centro de Desarrollo Comunitario Palmar del Progreso, aplicación de pintura vinilica en el Centro de Desarrollo Comunitario San Esteban, Aplicación de pintura vinilica en el Centro de Desarrollo Comunitario Mojoneras	PV/DGIS/AD/174/14	2	VERIFICACIÓN	23/12/2014	30/12/2014	SIN OBSERVACIÓN
36	Pavimentación en empedrado ahogado en mortero de la calle Colima (entre Av. México y calle Durango) y de la calle Zacatecas (entre la calle Jalisco y la calle Colima) en la Delegación Mojoneras	PV/DGIS/CI/181/14	1	VERIFICACIÓN	29/12/2014	29/12/2014	SIN OBSERVACIÓN

Mes:

DICIEMBRE 2014

NUM.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	No. DE CONTRATO	DOCUMENTOS DE REVISIÓN	OBJETIVO DE REVISIÓN	PERIODO DE REVISIÓN		OBSERVACIONES
					INICIO	TÉRMINO	
37	Construcción de cancha de fut bol soccer en Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta, ubicado en la calle Corea del Sur Colonia el Mangal Delegación Pitillal	PV/DGIS/AD/054/14	2	VERIFICACIÓN	29/12/2014	30/12/2014	SIN OBSERVACIÓN
38	Construcción de Unidad Deportiva LEANDRO VALLE 2A etapa	PV/DGIS/CI/73/14	2	VERIFICACIÓN	29/12/2014	30/12/2014	SIN OBSERVACIÓN
39	Construcción de subestación eléctrica acometida y media tensión para el Centro de Desarrollo Comunitario en la Delegación de Ixtapa	PV/DGIS/AD/68/14	1	VERIFICACIÓN	30/12/2014	30/12/2014	07 OBSERVACIONES