

Mes: ENERO'2014

Num.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	No. DE CONTRATO	DOCUMENTOS DE REVISIÓN	OBJETIVO DE REVISIÓN	PERIODO DE REVISIÓN		OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINO	
1	Ampliación de red de alcantarillado sanitario en calle Sinaloa entre Chiapas y Campeche, ampliación de red de agua potable en calle Chiapas entre Quintana Roo y Baja California en la Colonia Mojoneras	PV/DGIS/AD/168/13	2	VERIFICACION	17/01/2014	30/01/2014	SIN OBSERVACIONES
2	Modernización y Adecuación de Instalaciones Eléctricas de la Escuela Secundaria Técnica No. 56 en la Colonia Las Flores en la Delegación de Ixtapa	PV/DGIS/AD/108/13	2	VERIFICACION	22/01/2014	29/01/2014	SIN OBSERVACIONES
3	Obras de Rehabilitación y Mantenimiento de vialidades en asfalto en la Av. Prisciliano Sánchez entre Av. México y Grandes Lagos	PV/DGIS/AD/124/13	1	VERIFICACION	24/01/2014	27/01/2014	04 OBSERVACIONES
4	Puentes peatonales en Colonia 1. Volcanes, 2.del Villar, 3.Av. Las Torres 4.el Nogalito, 5.Laguna del Valle, 6.Ramblases, 7.arroyo de la Virgen y 8.Loma Bonita	PV/DGIS/CI/089/13	1	VERIFICACION	24/01/2014	29/01/2014	SIN OBSERVACIONES
5	Construcción de bocas de tormenta y obras de drenaje pluvial en Av. México para la mitigación de inundaciones	PV/DGIS/AD/110/13	2	VERIFICACION	24/01/2014	29/01/2014	12 OBSERVACIONES
6	Concreto hidráulico en la Av. México de la margen izquierda del puente sobre el arroyo la virgen	PV/DGIS/AD/103/13	1	VERIFICACION	24/01/2014	27/01/2014	02 OBSERVACIONES
7	Ampliación y reencauzamiento de arroyo la virgen de concreto hidráulico del cadenamamiento, 0+610 a 0+700, en la zona de portales	PV/DGIS/AD/104/13	1	VERIFICACION	24/01/2014	27/01/2014	04 OBSERVACIONES
8	Rehabilitación de puente colgante sobre río cuale lado supermercado gutiérrez rizo, y de puente colgante sobre río cuale lado mercado Col. Emiliano Zapata	PV/DGIS/AD/208/13	1	VERIFICACION	24/01/2014	29/01/2014	SIN OBSERVACIONES
9	Colector pluvial y bocas de tormenta en la carretera Ixtapa-Las Palmas en la Delegación de Ixtapa	PV/DGIS/AD/137/13	1	VERIFICACION	24/01/2014	29/01/2014	03 OBSERVACIONES
10	Construcción de muro de contención en el cad km 1+160 de la carretera al Veladero	PV/DGIS/AD/077/13	1	VERIFICACION	24/01/2014	29/01/2014	SIN OBSERVACIONES




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

CONTRALORÍA SOCIAL

INFORME MENSUAL DE REVISIÓN

AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA

ESTIMACIONES INTERMEDIAS - OBRA PUBLICA - PUERTO VALLARTA



Mes: ENERO'2014

Num.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	No. DE CONTRATO	DOCUMENTOS DE REVISIÓN	OBJETIVO DE REVISIÓN	PERIODO DE REVISIÓN		OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINO	
11	Obras de rehabilitación y mantenimiento de vialidades en asfalto en la calle Los Tules, Politécnico, 16 de Septiembre y 20 de Noviembre Delegación del Pitillal	PV/DGIS/AD/139/13	1	VERIFICACION	24/01/2014	29/01/2014	04 OBSERVACIONES
12	Rehabilitación de Unidad Deportiva en la Colonia Volcanes (Segunda Etapa)	PV/DGIS/CI/159/13	1	VERIFICACION	28/01/2014	29/01/2014	04 OBSERVACIONES
13	Reconstrucción de banquetas en la Av. Prisciliano Sánchez	PV/DGIS/AD/102/13	1	VERIFICACION	30/01/2014	30/01/2014	04 OBSERVACIONES