



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

### CONTRALORÍA SOCIAL

INFORME MENSUAL DE REVISIÓN

AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA

ESTIMACIONES FINIQUITOS - OBRA PÚBLICA - PUERTO VALLARTA



Mes: **ENERO 2015**

NUM.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	No. DE CONTRATO	DOCUMENTOS DE REVISIÓN	OBJETIVO DE REVISIÓN	PERIODO DE REVISIÓN		OBSERVACIONES
					INICIO	TÉRMINO	
1	Pavimentación con carpeta asfáltica en calle Prisciliano Sánchez desde av. Mezquitil hasta calle Etziquio Corona	PV/DGIS/CI/36/14	2	VERIFICACIÓN	19/01/2015	29/01/2015	SIN OBSERVACIÓN
2	Mantenimiento de vialidades en diversas colonias en el Municipio	PV/DGIS/AD/191/14	2	VERIFICACIÓN	22/01/2015	28/01/2015	SIN OBSERVACIÓN
3	Reconstrucción de escaleras de acceso a la Isla sobre puente vehicular ubicado sobre la Avenida Ignacio L. Vallarta	PV/DGIS/AD/104/14	2	VERIFICACIÓN	23/01/2015	27/01/2015	SIN OBSERVACIÓN
4	Red de Alumbrado Público, trámites, Proyectos y Pagos ante C.F.E. en calles de la Colonia Rivera Santo Domingo	PV/DGIS/AD/146/14	1	VERIFICACIÓN	23/01/2015	23/01/2015	03 OBSERVACIONES
5	Electrificación en calle de la Colonia Ampliación Llanitos	PV/DGIS/AD/171/14	1	VERIFICACIÓN	23/01/2015	23/01/2015	03 OBSERVACIONES
6	Electrificación en línea de baja tensión en calles de La Colonia Rivera Santo Domingo	PV/DGIS/AD/170/14	1	VERIFICACIÓN	23/01/2015	23/01/2015	03 OBSERVACIONES
7	Electrificación en línea de media tensión de calles en la Colonia Rivera Santo Domingo	PV/DGIS/AD/169/14	1	VERIFICACIÓN	23/01/2015	23/01/2015	03 OBSERVACIONES
8	Electrificación en calles de la Colonia Campestre San Nicolás	PV/DGIS/AD/156/14	1	VERIFICACIÓN	23/01/2015	23/01/2015	01 OBSERVACIÓN
9	Mantenimiento de vialidades en diversas colonias en el Municipio	PV/DGIS/AD/188/14	2	VERIFICACIÓN	26/01/2015	28/01/2015	SIN OBSERVACIÓN

NUM.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	No. DE CONTRATO	DOCUMENTOS DE REVISIÓN	OBJETIVO DE REVISIÓN	PERIODO DE REVISIÓN		OBSERVACIONES
					INICIO	TÉRMINO	
10	Mantenimiento de vialidades en diversas colonias en el Municipio	PV/DGIS/AD/190/14	1	VERIFICACIÓN	27/01/2015	28/01/2015	04 OBSERVACIONES
11	Ampliación de red eléctrica en calles en la Delegación Las Palmas	PV/DGIS/AD/144/14	1	VERIFICACIÓN	27/01/2015	28/01/2015	04 OBSERVACIONES
12	Levantamiento con equipo topográfico de vialidades, en las colonias: ex haciendas del Pitillal, La Playita, del Toro, Villa de Guadalupe, Lomas del Coapinole, el Mangal, brisas del Pacífico, La Trinidad, San Miguel, Lomas del Coapinole IV, El Calvario, 12 de Octubre, el Progreso, Pitillal Centro, Bobadilla, e Independencia	PV/DGIS/AD/86/14	1	VERIFICACIÓN	27/01/2015	28/01/2015	02 OBSERVACIONES
13	Ampliación de red eléctrica en calles de la Colonia el Llanito Ixtapa	PV/DGIS/AD/147/14	1	VERIFICACIÓN	27/01/2015	28/01/2015	02 OBSERVACIONES
14	Ampliación de red eléctrica en calles de la Colonia el Llanito	PV/DGIS/AD/148/14	1	VERIFICACIÓN	27/01/2015	28/01/2015	02 OBSERVACIONES
15	Ampliación de red eléctrica en calles de la Colonia Campestre Las Cañadas	PV/DGIS/AD/150/14	1	VERIFICACIÓN	27/01/2015	28/01/2015	02 OBSERVACIONES
16	Ampliación de red eléctrica en calles de la Colonia Vista Hermosa y la Mina II Ixtapa	PV/DGIS/AD/149/14	1	VERIFICACIÓN	27/01/2015	28/01/2015	05 OBSERVACIONES
17	Electrificación en línea de baja tensión de calles y avenida en la Colonia Los Tubos Ixtapa	PV/DGIS/AD/168/14	1	VERIFICACIÓN	29/01/2015	29/01/2015	05 OBSERVACIONES
18	Construcción de Machuelos y Bocacalles en vialidades mejoradas con suelo-cemento, en las Colonias Independencia y Colonia Los Sauces	PV/DGIS/AD/61/14	1	VERIFICACIÓN	30/01/2015	30/01/2015	SIN OBSERVACIÓN