




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

CONTRALORÍA SOCIAL

INFORME MENSUAL DE REVISIÓN

AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA

ESTIMACIONES FINIQUITOS OBRA PUBLICA - PUERTO VALLARTA



Mes: FEBRERO'2014

Num.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	No. DE CONTRATO	DOCUMENTO DE REVISIÓN	OBJETIVO DE REVISIÓN	PERIODO DE REVISIÓN		OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINO	
1	Remodelación de Plaza Pública en Las Juntas, (Etapa 1)	PV/DGIS/AD/029/13	2	VERIFICACION	04/02/2014	11/02/2014	SIN OBSERVACIONES
2	Terminación del proyecto integral para mitigar inundaciones, en la zona de portales del municipio de Puerto Vallarta, (ampliación y reencauzamiento de arroyo la virgen de concreto hidraulico del cadenamiento, 0+610 a 0+700)	PV/DGIS/AD/104/13	2	VERIFICACION	21/02/2014	26/02/2014	SIN OBSERVACIONES
3	Rehabilitación de Instalaciones del DIF Municipal en la Colonia Volcanes	PV/DGIS/AD/128/13	1	VERIFICACION	11/02/2014	11/02/2014	SIN OBSERVACIONES
4	Construcción de paraderos y áreas de descanso para sitios en diferentes calles del Municipio	PV/DGIS/AD/127/13	1	VERIFICACION	11/02/2014	11/02/2014	SIN OBSERVACIONES
5	Rehabilitación de Unidad Deportiva en la Colonia Volcanes	PV/DGIS/AD/101/13	2	VERIFICACION	18/02/2014	21/02/2014	SIN OBSERVACIONES
6	Construcción de puente peatonal en la Colonia Agua Azul, calle Rio Tibet, sobre el canal rio tibet	PV/DGIS/AD/138/13	1	VERIFICACION	19/02/2014	19/02/2014	SIN OBSERVACIONES
7	Obras de rehabilitación y mantenimiento de vialidades en asfalto dentro del Municipio	PV/DGIS/AD/083/13	2	VERIFICACION	20/02/2014	25/02/2014	01 OBSERVACION
8	Concreto hidraulico en la Av. México de la margen izquierda del puente sobre el arrollo la virgen	PV/DGIS/AD/103/13	1	VERIFICACION	25/02/2014	25/02/2014	02 OBSERVACIONES