



Mes: JULIO'2014

Num.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	No. DE CONTRATO	DOCUMENTO DE REVISIÓN	OBJETIVO DE REVISIÓN	PERIODO DE REVISIÓN		OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINO	
1	Red eléctrica de la calle Nayarit entre calle Mango y calle Agustín Flores y calle Agustín Flores entre calle Juárez y calle Lázaro Cárdenas en la Delegación de Ixtapa	PV/DGIS/AD/027/14	2	VERIFICACION	01/07/2014	04/07/2014	SIN OBSERVACIONES
2	Construcción de colector pluvial y bocas de tormenta en la carretera Ixtapa-Las Palmas en la delegación de Ixtapa	PV/DGIS/AD/017/14	1	VERIFICACION	01/07/2014	01/07/2014	SIN OBSERVACIONES
3	Pavimento a base de concreto hidraulico y construcción de banquetas, calle Barranquilla, entre Claridad y destello, en la Colonia Vista Hermosa II	PV/DGIS/CI/233/13	1	VERIFICACION	02/07/2014	02/07/2014	SIN OBSERVACIONES
4	Construcción de Unidad Deportiva en la Colonia de los Tamarindos en la Delegación de Ixtapa 2da etapa	PV/DGIS/CI/003/14	3	VERIFICACION	02/07/2014	18/07/2014	SIN OBSERVACIONES
5	Pavimentación con carpeta asfáltica calle Alameda desde Insurgentes hasta camino Playa Grande, Colonia San Esteban	PV/DGIS/AD/046/14	3	VERIFICACION	04/07/2014	11/07/2014	SIN OBSERVACIONES
6	Construcción de muros de contención y losa de concreto con armado de acero (obra menor) para refuerzo del puente vehicular en Av. Federación entre el Conalep y la Av. México en Delegación de Ixtapa	PV/DGIS/AD/030/14	2	VERIFICACION	08/07/2014	31/07/2014	03 OBSERVACIONES
7	Pavimentación con carpeta asfáltica en la calle Inés Meza, de Victor Iturbe hasta Ecuador, calle España, de Victor Iturbe hasta Inés Meza, calle España de Inés Meza hasta Ángel Robles y calle Cerrada, Colonia Lomas del Calvario I y II	PV/DGIS/AD/026/14	2	VERIFICACION	04/07/2014	11/07/2014	SIN OBSERVACIONES



Mes: JULIO'2014

Num.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	No. DE CONTRATO	DOCUMENTO DE REVISIÓN	OBJETIVO DE REVISIÓN	PERIODO DE REVISIÓN		OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINO	
8	Construcción de guarnición de concreto en Joaquín Amaro desde carretera a Tepic, hasta calle Aquiles Serdán, en la Delegación de las Juntas	PV/DGIS/AD/029/14	2	VERIFICACION	08/07/2014	11/07/2014	SIN OBSERVACIONES
9	Rehabilitación de espacios deportivos a base de rehabilitación de muro de contención y colocación de cercado perimetral en cancha de usos múltiples ubicada en la intersección de la calle Independencia con calle Japón en la Colonia Villa de Guadalupe	PV/DGIS/AD/007/14	2	VERIFICACION	08/07/2014	10/07/2014	SIN OBSERVACIONES
10	Construcción y Rehabilitación de colector pluvial de la Av. Los Maestros a la calle 5 de Mayo Colonia Pitillal Centro	PV/DGIS/AD/134/13	3	VERIFICACION	11/07/2014	17/07/2014	SIN OBSERVACIONES
11	Pavimentación con carpeta asfáltica de la calle Libertad entre calle de la Higuera y calle Agustín Flores en la Colonia Leandro Valle	PV/DGIS/AD/172/13	2	VERIFICACION	17/07/2014	22/07/2014	SIN OBSERVACIONES
12	Construcción de red drenaje y Agua potable en la calle Guanajuato, (entre la calle Sinaloa y calle guadalajara), y losa de concreto (de la calle Chihuahua a calle Tamaulipas) en la Colonia Mojoneras	PV/DGIS/AD/102/14	1	VERIFICACION	17/07/2014	18/07/2014	07 OBSERVACIONES
13	Rehabilitación y mejoramiento de vialidades a base de suelo cemento en la calle 16 de Septiembre entre calle sin nombre y calle Heberto Castillo, en la Colonia El Progreso	PV/DGIS/AD/81/14	1	VERIFICACION	17/07/2014	18/07/2014	04 OBSERVACIONES
14	Rehabilitación y mejoramiento de vialidades a base de suelo cemento en la calle Hermenegildo Galeana entre camino a Playa Grande y calle Quintana Roo	PV/DGIS/AD/77/14	1	VERIFICACION	18/07/2014	21/07/2014	04 OBSERVACIONES



Mes: JULIO'2014

Num.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	No. DE CONTRATO	DOCUMENTO DE REVISIÓN	OBJETIVO DE REVISIÓN	PERIODO DE REVISIÓN		OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINO	
15	Rehabilitación y mejoramiento de vialidades a base de suelo cemento en la calle Alejandrina entre la calle Victor Iturbe y calle Agata, en la Colonia Joyas del Pedregal	PV/DGIS/AD/80/14	1	VERIFICACION	18/07/2014	18/07/2014	SIN OBSERVACION
16	Mejoramiento de espacios públicos en el parque Mojoneas, ubicado en la calle Nayarit s/n, Mojoneas, 2da. Etapa	PV/DGIS/CI/002/14	3	VERIFICACION	22/07/2014	29/07/2014	SIN OBSERVACIONES
17	Rehabilitación y mejoramiento de vialidades a base de suelo cemento en la calle 10 de Mayo entre la calle 8 de Agosto y Avenida de Los Poetas, en la Colonia 12 de Octubre	PV/DGIS/AD/82/14	2	VERIFICACION	23/07/2014	29/07/2014	SIN OBSERVACIONES
18	Aplicación de doble riego de sello en calles de las Colonias 12 de Octubre e Independencia	PV/DGIS/AD/66/14	1	VERIFICACION	28/07/2014	28/07/2014	03 OBSERVACIONES
19	Aplicación de doble riego de sello en calles de la Colonia Independencia	PV/DGIS/AD/64/14	2	VERIFICACION	28/07/2014	30/07/2014	SIN OBSERVACIONES
20	Pavimentación en concreto hidráulico, red de agua potable, drenaje sanitario y alumbrado público en la calle bugambilias entre Av. Simón Andrade y calle Uva (etapa 2), Delegación de Ixtapa	PV/DGIS/AD/028/14	1	VERIFICACION	28/07/2014	29/07/2014	02 OBSERVACIONES
21	Repavimentación asfáltica en la c. 5 de Mayo de la c. Francisco I. Madero a la Av. Prisciliano Sánchez en la Delegación del Ptitillal	PV/DGIS/AD/140/13	1	VERIFICACION	28/07/2014	29/07/2014	06 OBSERVACIONES
22	Pavimentación con doble riego de sello de calle Revolución entre calle Chihuahua y calle Jalisco en la Colonia Bodadilla	PV/DGIS/AD/040/14	1	VERIFICACION	31/07/2014	31/07/2014	07 OBSERVACIONES