



Mes: **MARZO 2014**

NUM.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	No. DE CONTRATO	DOCUMENTOS DE REVISIÓN	OBJETIVO DE REVISIÓN	PERIODO DE REVISIÓN		OBSERVACIONES
					INICIO	TÉRMINO	
1	Obras de Rehabilitación y Mantenimiento de vialidades en asfalto en la Av. Prisciliano Sánchez entre Av. México y Grandes Lagos	PV/DGIS/AD/124/13	1	VERIFICACIÓN	04/03/2014	04/03/2014	SIN OBSERVACIONES
2	Concreto hidraulico en la Av. México de la margen izquierda del puente sobre el arrollo la virgen	PV/DGIS/AD/103/13	1	VERIFICACIÓN	04/03/2014	04/03/2014	SIN OBSERVACIONES
3	Reconstrucción de carpeta asfáltica y bacheo profundo en Exiquio Corona, Emiliano Zapata y calle Ecuador	PV/DGIS/AD/112/13	2	VERIFICACIÓN	07/03/2014	19/03/2014	SIN OBSERVACIONES
4	Construcción de Muro de Contención e Infraestructura para la prevención de derrumbes en la Escuela Primaria Progreso en la comunidad de Paso Ancho	PV/DGIS/AD/056/13	3	VERIFICACIÓN	07/03/2014	20/03/2014	SIN OBSERVACIONES
5	Empedrado ahogado en mortero en la Plaza Leandro Valle, Col. Leandro Valle	PV/DGIS/AD/133/13	1	VERIFICACIÓN	07/03/2014	10/03/2014	SIN OBSERVACIONES
6	Obras complementarias, para mitigar inundaciones en el arroyo la virgen en su intersección con Av. México (protecciones, Alcantarillado Pluvial, Alcantarillado Sanitario, Obra Civil) en la Colonia Portales	PV/DGIS/AD/244/13	3	VERIFICACIÓN	12/03/2014	20/03/2014	SIN OBSERVACIONES
7	Obras de rehabilitación y mantenimiento de vialidades en asfalto dentro del Municipio	PV/DGIS/AD/084/13	2	VERIFICACIÓN	12/03/2014	18/03/2014	SIN OBSERVACIONES
8	Obras de rehabilitación y mantenimiento de vialidades en asfalto dentro del Municipio	PV/DGIS/AD/083/13	2	VERIFICACIÓN	12/03/2014	18/03/2014	SIN OBSERVACIONES

NUM.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	No. DE CONTRATO	DOCUMENTOS DE REVISIÓN	OBJETIVO DE REVISIÓN	PERIODO DE REVISIÓN		OBSERVACIONES
					INICIO	TÉRMINO	
9	Construcción de bocas de tormenta y obras de drenaje pluvial en Av. México para la mitigación de inundaciones en el Municipio	PV/DGIS/AD/110/13	2	VERIFICACIÓN	14/03/2014	20/03/2014	SIN OBSERVACIONES
10	Ampliación de red de alcantarillado sanitario en calle Sinaloa entre Chiapas y Campeche, ampliación de red de agua potable en calle Chiapas entre Quintana Roo y Baja California en la Colonia Mojoneras	PV/DGIS/AD/168/13	2	VERIFICACIÓN	14/03/2014	20/03/2014	SIN OBSERVACIONES
11	Construcción de empedrado ahogado en mortero en la calle Francisco Villa en la Delegación en las Palmas	PV/DGIS/AD/030/13	2	VERIFICACIÓN	14/03/2014	31/03/2014	03 OBSERVACIONES
12	Desazolve de arroyo la virgen desde la calle Gladiola hasta el estero el salado en la Colonia Portales	PV/DGIS/AD/245/13	1	VERIFICACIÓN	18/03/2014	19/03/2014	SIN OBSERVACIONES
13	Construcción de Infraestructura vial en la Av. México primera etapa (de Av. Prisciliano Sánchez a Av. Los Tules) del 0+375 al 0+550.24	PV/DGIS/CI/065/13	2	VERIFICACIÓN	21/03/2014	27/03/2014	SIN OBSERVACIONES
14	Construcción de Infraestructura vial en la Av. México primera etapa (de Av. Prisciliano Sánchez a Av. Los Tules) del 0+000 al 0+089.85	PV/DGIS/CI/062/13	2	VERIFICACIÓN	21/03/2014	27/03/2014	SIN OBSERVACIONES
15	Construcción de Infraestructura vial en la Av. México primera etapa (de Av. Prisciliano Sánchez a Av. Los Tules) del 0+240 al 0+375	PV/DGIS/CI/064/13	2	VERIFICACIÓN	21/03/2014	27/03/2014	SIN OBSERVACIONES
16	Rehabilitación de calle Chihuahua a base de riego de sello desde Av. 16 de Septiembre hasta el puente arboledas en la Colonia Arboledas	PV/DGIS/AD/211/13	1	VERIFICACIÓN	24/03/2014	25/03/2014	04 OBSERVACIONES
17	Construcción de colector pluvial en la Colonia Tamarindos en la Delegación de Ixtapa, 3era. Etapa.	PV/DGIS/AD/105/13	1	VERIFICACIÓN	24/03/2014	25/03/2014	03 OBSERVACIONES
18	Construcción de sistema de riego en Boulevard Francisco Medina Ascencio, ETAPA 1 (CADENAMIENTO 0+000 AL 2+900)	PV/DGIS/CI/032/13	1	VERIFICACIÓN	25/03/2014	26/03/2014	06 OBSERVACIONES
19	Construcción de Infraestructura vial en la Av. México primera etapa (de Av. Prisciliano Sánchez a Av. Los Tules) del 0+125.65 al 0+240	PV/DGIS/CI/063/13	1	VERIFICACIÓN	27/03/2014	27/03/2014	SIN OBSERVACIONES

NUM.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	No. DE CONTRATO	DOCUMENTOS DE REVISIÓN	OBJETIVO DE REVISIÓN	PERIODO DE REVISIÓN		OBSERVACIONES
					INICIO	TÉRMINO	
20	Construcción de colector pluvial en la Colonia Tamarindos en la Delegación de Ixtapa, 3era. Etapa	PV/DGIS/AD/105/13	1	VERIFICACIÓN	31/03/2014		EN PROCESO REVISIÓN