



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

CONTRALORÍA SOCIAL

INFORME MENSUAL DE REVISIÓN

AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA

ESTIMACIONES INTERMEDIAS - OBRA PÚBLICA - PUERTO VALLARTA



Mes: **MARZO 2014**

NUM.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	No. DE CONTRATO	DOCUMENTOS DE REVISIÓN	OBJETIVO DE REVISIÓN	PERIODO DE REVISIÓN		OBSERVACIONES
					INICIO	TÉRMINO	
1	Construcción de Infraestructura vial en la Av. México primera etapa (de Av. Prisciliano Sánchez a Av. Los Tules) del 0+000 al 0+089.85	PV/DGIS/CI/062/13	2	VERIFICACION	04/03/2014	06/03/2014	SIN OBSERVACIONES
2	Rehabilitación de Unidad Deportiva en la Colonia Volcanes (Segunda Etapa)	PV/DGIS/CI/159/13	1	VERIFICACION	05/03/2014	05/03/2014	SIN OBSERVACIONES
3	Obras de rehabilitación y mantenimiento de vialidades en asfalto en la calle Los Tules, Politécnico, 16 de Septiembre y 20 de Noviembre Delegación del Pitillal	PV/DGIS/AD/139/13	1	VERIFICACION	07/03/2014	10/03/2014	SIN OBSERVACIONES
4	Plan Maestro de accesos a playa de Puerto Vallarta, Jalisco.	PV/DGIS/CI/166/13	1	VERIFICACION	07/03/2014	10/03/2014	SIN OBSERVACIONES
5	Construcción de Infraestructura vial en la Av. México primera etapa (de Av. Prisciliano Sánchez a Av. Los Tules) del 0+125.65 al 0+240	PV/DGIS/CI/063/13	3	VERIFICACION	07/03/2014	27/03/2014	SIN OBSERVACIONES
6	Ampliación de red eléctrica en las calles principales de la Colonia Vista Dorada	PV/DGIS/AD/238/13	2	VERIFICACION	10/03/2014	18/03/2014	SIN OBSERVACIONES
7	Ampliación de red eléctrica en las calles principales de la Colonia Vista Volcanes	PV/DGIS/AD/239/13	2	VERIFICACION	10/03/2014	19/03/2014	SIN OBSERVACIONES
8	Construcción de Infraestructura vial en la Av. México primera etapa (de Av. Prisciliano Sánchez a Av. Los Tules) del 0+375 al 0+550.24	PV/DGIS/CI/065/13	3	VERIFICACION	11/03/2014	18/03/2014	SIN OBSERVACIONES
9	Construcción de Infraestructura vial en la Av. México primera etapa (de Av. Prisciliano Sánchez a Av. Los Tules) del 0+240 al 0+375	PV/DGIS/CI/064/13	1	VERIFICACION	14/03/2014	18/03/2014	SIN OBSERVACIONES

NUM.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	No. DE CONTRATO	DOCUMENTOS DE REVISIÓN	OBJETIVO DE REVISIÓN	PERIODO DE REVISIÓN		OBSERVACIONES
					INICIO	TÉRMINO	
10	Repavimentación asfáltica en la c. Lázaro Cárdenas de la Av. Emiliano Zapata hasta la Av. Las Torres, en la Delegación del Pitillal	PV/DGIS/AD/158/13	3	VERIFICACION	18/03/2014	28/03/2014	SIN OBSERVACIONES
11	Construcción de muros de contención en arroyo caucaso, Las Brisas, en la calle Agustín Melgar en las Palmas	PV/DGIS/AD/130/13	1	VERIFICACION	18/03/2014	19/03/2014	05 OBSERVACIONES
12	Plan Maestro de accesos a playa de Puerto Vallarta, Jalisco.	PV/DGIS/CI/166/13	1	VERIFICACION	24/03/2014	26/03/2014	02 OBSERVACIONES
13	Ampliación de alcantarillado sanitario en la calle 13 de Septiembre entre camino paso del Guayabo y Prosperidad, en la Colonia Niños Héroes	PV/DGIS/AD/118/13	2	VERIFICACION	24/03/2014	28/03/2014	SIN OBSERVACIONES
14	Construcción de red de alcantarillado sanitario en las calles Zanahoria y Melón, camino a San Nicolás, en Colonia Campestre San Nicolás	PV/DGIS/AD/117/13	1	VERIFICACION	24/03/2014	25/03/2014	SIN OBSERVACIONES
15	Construcción de colector pluvial en la Av. Las Torres en la Col. Infonavit-CTM Sauces en el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, 1a. Etapa	PV/DGIS/AD/093/13	1	VERIFICACION	25/03/2014	26/03/2014	SIN OBSERVACIONES
16	Introducción de red de electrificación de calles principales de la Colonia Arboledas	PV/DGIS/AD/242/13	1	VERIFICACION	26/03/2014	27/03/2014	SIN OBSERVACIONES
17	Elaboración de estudios complementarios y dictámen de proyecto ejecutivo, para la construcción del dren de agua pluvial sobre el arroyo zarco por Avenida Federación hasta el Rio Mascota	PV/DGIS/AD/131/13	1	VERIFICACION	28/03/2014	28/03/2014	SIN OBSERVACIONES
18	Reconstrucción de carpeta asfáltica y bacheo profundo en la Av. México en el Municipio	PV/DGIS/AD/111/13	1	VERIFICACION	28/03/2014	28/03/2014	01 OBSERVACIÓN
19	Terminación del proyecto integral para mitigar inundaciones, en la zona de portales, (ampliación y reencauzamiento de arroyo la virgen de concreto hidraulico del cadenamamiento, 0+560 a 0+610)	PV/DGIS/CI/113/13	1	VERIFICACION	28/03/2014	31/03/2014	01 OBSERVACIÓN
20	Construcción de muros de contención en arroyo caucaso, Las Brisas, en la calle Agustín Melgar en las Palmas	PV/DGIS/AD/130/13	1	VERIFICACION	31/03/2014	31/03/2014	SIN OBSERVACIONES