



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

CONTRALORÍA SOCIAL

INFORME MENSUAL DE REVISIÓN

AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA

ESTIMACIONES FINIQUITOS - OBRA PÚBLICA - PUERTO VALLARTA



Mes: **NOVIEMBRE 2014**

NUM.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	No. DE CONTRATO	DOCUMENTOS DE REVISIÓN	OBJETIVO DE REVISIÓN	PERIODO DE REVISIÓN		OBSERVACIONES
					INICIO	TÉRMINO	
1	Rehabilitación con carpeta asfáltica del Libramiento Luis Donaldo Colosio a su cruce con la Avenida Francisco Medina Ascencio (primera etapa)	PV/DGIS/AD/124/14	2	VERIFICACIÓN	03/11/2014	10/11/2014	SIN OBSERVACIONES
2	Rehabilitación con carpeta asfáltica del carril lateral derecho en la Avenida Francisco Medina Ascencio a su cruce con el Libramiento Luis Donaldo Colosio y del cruce de la calle David Alfaro Siqueiros y la Av. Francisco Medina Ascencio (primera etapa)	PV/DGIS/AD/123/14	2	VERIFICACIÓN	03/11/2014	06/11/2014	SIN OBSERVACIONES
3	Rehabilitación con carpeta asfáltica del carril central en la Avenida Francisco Medina Ascencio a su cruce con el Libramiento Luis Donaldo Colosio (primera etapa)	PV/DGIS/AD/122/14	2	VERIFICACIÓN	03/11/2014	06/11/2014	SIN OBSERVACIONES
4	Rehabilitación con carpeta asfáltica de los puentes sobre el río Cuale en la calle Insurgentes y calle Ignacio L. Vallarta y sobre arroyo los Camarones en la Av. México	PV/DGIS/AD/121/14	2	VERIFICACIÓN	03/11/2014	06/11/2014	SIN OBSERVACIONES
5	Rehabilitación con carpeta asfáltica del puente sobre el río Pitillal en la Av. Las Torres	PV/DGIS/AD/120/14	2	VERIFICACIÓN	03/11/2014	06/11/2014	SIN OBSERVACIONES
6	Pavimento a base de concreto hidráulico y construcción de banquetas calle camino al sombrío, entre Dinamarca y Barranquilla, en la Colonia Lomas del Coapinole IV	PV/DGIS/CI/217/13	1	VERIFICACIÓN	04/11/2014	04/11/2014	SIN OBSERVACIONES
7	Pavimento a base de concreto hidráulico y construcción de banquetas calle Corea del Norte, entre Congreso de la Unión y Eutiquio González, en la Colonia Lomas del Coapinole IV	PV/DGIS/CI/212/13	1	VERIFICACIÓN	06/11/2014	06/11/2014	SIN OBSERVACIONES
8	Rehabilitación con carpeta asfáltica de la Av. Los Tules entre c. Paseo del Marlin y c. Canario, y de la Av. de los Tules entre Av. Francisco Medina Ascencio y c. Viena	PV/DGIS/AD/119/14	1	VERIFICACIÓN	06/11/2014	06/11/2014	SIN OBSERVACIONES

NUM.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	No. DE CONTRATO	DOCUMENTOS DE REVISIÓN	OBJETIVO DE REVISIÓN	PERIODO DE REVISIÓN		OBSERVACIONES
					INICIO	TÉRMINO	
9	Pavimentación con carpeta asfáltica de la calle 20 de Noviembre entre Av. Prisciliano Sánchez y calle Veracruz en la Colonia Bobadilla	PV/DGIS/AD/136/14	2	VERIFICACIÓN	19/11/2014	24/11/2014	SIN OBSERVACIONES
10	Pavimentación en concreto hidráulico de la calle Ramón Corona desde Mavisales hasta calle Claridad en la Colonia Vista Hermosa	PV/DGIS/CI/090/13	1	VERIFICACIÓN	19/11/2014	20/11/2014	07 OBSERVACIONES
11	Pavimento a base de concreto hidraulico y construcción de banquetas calle camino al sombrío, entre Vietnam y Dinamarca, en la Colonia Lomas del Coapinole IV	PV/DGIS/CI/216/13	2	VERIFICACIÓN	20/11/2014	21/11/2014	SIN OBSERVACIONES
12	Repavimentación asfáltica en la c. 5 de Mayo de la c. Francisco I. Madero a la Av. Prisciliano Sánchez en la Delegación del Pitillal	PV/DGIS/AD/140/13	3	VERIFICACIÓN	20/11/2014	24/11/2014	SIN OBSERVACIONES
13	Pavimentación con carpeta asfáltica de la calle Italia desde calle Dinamarca hasta calle Eutiquio González, en la Colonia Brisas del Pacifico	PV/DGIS/AD/97/14	2	VERIFICACIÓN	20/11/2014	24/11/2014	SIN OBSERVACIONES
14	Rehabilitación y mejoramiento de vialidades a base de suelo cemento en la calle Carlos Bustamante entre la calle Andres Quintana Roo y camino a Playa Grande, en la Colonia Independencia II	PV/DGIS/AD/113/14	1	VERIFICACIÓN	20/11/2014	20/11/2014	03 OBSERVACIONES
15	Ampliación de red de agua potable en calles principales de la Colonia el Cantón	PV/DGIS/AD/119/13	1	VERIFICACIÓN	21/11/2014	21/11/2014	02 OBSERVACIONES
16	Pavimentación calle José María Pino Suárez entre calle Joaquin Amaro y Cobaej en la Delegación de las Juntas	PV/DGIS/CI/72/14	1	VERIFICACIÓN	24/11/2014	25/11/2014	SIN OBSERVACIONES
17	Rehabilitación con carpeta asfáltica de la calle Lázaro Cárdenas (entre la calle Hidalgo y la calle Emiliano Zapata), calle Portugal (entre la calle Independencia y la calle 5 de Mayo) y Rehabilitación de diversos cruces sobre la calle Lázaro Cárdenas y la Avenida Las Torres	PV/DGIS/AD/87/14	1	VERIFICACIÓN	24/11/2014	25/11/2014	SIN OBSERVACIONES
18	Desazolve y Rehabilitación de Bocas de tormenta en diferentes vialidades de la Cabecera Municipal en el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco (Etapa II)	PV/DGIS/AD/098/13	1	VERIFICACIÓN	26/11/2014	28/11/2014	03 OBSERVACIONES

NUM.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	No. DE CONTRATO	DOCUMENTOS DE REVISIÓN	OBJETIVO DE REVISIÓN	PERIODO DE REVISIÓN		OBSERVACIONES
					INICIO	TÉRMINO	
19	Construcción de sistema de riego en Boulevard Francisco Medina Ascencio, ETAPA 1 (CADENAMIENTO 0+000 AL 2+900)	PV/DGIS/CI/032/13	1	VERIFICACIÓN	26/11/2014	27/11/2014	SIN OBSERVACIONES
20	Construcción de rodapie de mampostería para contención en la calle Ines Meza al cruce de la calle España y la calle Bolivia en la Colonia Lomas del Calvario I y II	PV/DGIS/AD/21/14	1	VERIFICACIÓN	26/11/2014	28/11/2014	02 OBSERVACIONES