



Mes:

OCTUBRE 2014

NUM.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	No. DE CONTRATO	DOCUMENTOS DE REVISIÓN	OBJETIVO DE REVISIÓN	PERIODO DE REVISIÓN		OBSERVACIONES
					INICIO	TÉRMINO	
1	Pavimento a base de concreto hidráulico y construcción de banquetas calle camino al sombrío, entre Corea del Sur y Vietnam, en la Colonia Lomas del Coapinole IV	PV/DGIS/CI/215/13	1	VERIFICACIÓN	01/10/2014	02/10/2014	SIN OBSERVACIONES
2	Construcción de Unidad Deportiva en la localidad de los Tamarindos en la Delegación de Ixtapa (Primera etapa)	PV/DGIS/AD/080/13	1	VERIFICACIÓN	01/10/2014	02/10/2014	04 OBSERVACIONES
3	Construcción de Parque Mirador Palmares Punta Negra	PV/DGIS/AD/018/14	2	VERIFICACIÓN	01/10/2014	03/10/2014	SIN OBSERVACIONES
4	Rehabilitación asfáltica en el libramiento carretero Luis Donaldo Colosio (colocación de carpeta asfáltica) del cad. 2+425 al 4+525	PV/DGIS/CI/155/13	2	VERIFICACIÓN	03/10/2014	08/10/2014	SIN OBSERVACIONES
5	Construcción de colector pluvial en la Av. Las Torres en la Col. Infonavit-CTM Sauces, 1a. Etapa. (entre calle Pez Vela hasta calle Pavo Real).	PV/DGIS/CI/093/13	3	VERIFICACIÓN	03/10/2014	14/10/2014	SIN OBSERVACIONES
6	Pavimentación con carpeta asfáltica en calle Prisciliano Sánchez desde av. Mezquital hasta calle Etziquio Corona	PV/DGIS/CI/36/14	4	VERIFICACIÓN	06/10/2014	14/10/2014	SIN OBSERVACIONES
7	Pavimentación con carpeta asfáltica calle los Halcones desde Av. Las Garzas hasta calle del Loro, calle Chachalaca desde Av. Las Garzas hasta de los Patos, Colonia las Cañadas	PV/DGIS/AD/47/14	1	VERIFICACIÓN	06/10/2014	07/10/2014	03 OBSERVACIONES
8	Mejoramiento con suelo cemento y construcción de machuelo tipo "I" de la calle Italia entre la calle Dinamarca y calle Eutiquio González, en la Colonia Brisas del Pacifico	PV/DGIS/AD/56/14	1	VERIFICACIÓN	06/10/2014	06/10/2014	SIN OBSERVACIÓN
9	Obras Complementarias en la Unidad Municipal Administrativa, (Plataformas y Barandales)	PV/DGIS/AD/75/14	1	VERIFICACIÓN	07/10/2014	07/10/2014	SIN OBSERVACIÓN

Mes:

OCTUBRE 2014

NUM.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	No. DE CONTRATO	DOCUMENTOS DE REVISIÓN	OBJETIVO DE REVISIÓN	PERIODO DE REVISIÓN		OBSERVACIONES
					INICIO	TÉRMINO	
10	Pavimentación de empedrado ahogado en mortero en calle Jalisco desde la calle Mango del cad. 0+160 al 0+440 en Colonia Villas de Ixtapa	PV/DGIS/CI/049/14	1	VERIFICACIÓN	07/10/2014	08/10/2014	03 OBSERVACIONES
11	Pavimentación calle José María Pino Suárez entre calle Joaquin Amaro y Cobaej en la Delegación de las Juntas	PV/DGIS/CI/72/14	5	VERIFICACIÓN	07/10/2014	30/10/2014	SIN OBSERVACIONES
12	Construcción de machuelos y bocacalles en vialidades mejoradas con suelo-cemento, correspondientes a las Colonias Loma Bonita, El Caloso y Las Juntas	PV/DGIS/AD/107/14	1	VERIFICACIÓN	08/10/2014	09/10/2014	01 OBSERVACIÓN
13	Construcción de machuelos y bocacalles en vialidades mejoradas con suelo-cemento, correspondientes a la Colonia Cañadas, en la Agencia Municipal Mojoneras y en la Delegación Ixtapa	PV/DGIS/AD/106/14	1	VERIFICACIÓN	08/10/2014	09/10/2014	SIN OBSERVACIÓN
14	Construcción de obras para mitigación de inundaciones por medio de pavimentación en concreto hidraulico y construcción en banquetas en Col. 1° de Mayo	PV/DGIS/AD/022/14	1	VERIFICACIÓN	13/10/2014	14/10/2014	SIN OBSERVACIÓN
15	Construcción de carril de desaceleración en carretera Las Palmas y calle Violeta	PV/DGIS/AD/093/14	2	VERIFICACIÓN	17/10/2014	20/10/2014	SIN OBSERVACIONES
16	Construcción de colector pluvial en la calle Guerrero entre la calle violeta y su desembocadura con el arroyo Santo Domingo en la Colonia Las Flores en la Delegación de Ixtapa	PV/DGIS/AD/020/14	2	VERIFICACIÓN	17/10/2014	20/10/2014	SIN OBSERVACIONES
17	Adecuación y puesta en marcha de la red eléctrica de la Unidad Administrativa	PV/DGIS/AD/129/14	2	VERIFICACIÓN	21/10/2014	24/10/2014	SIN OBSERVACIONES
18	Pavimento a base de concreto hidraulico y construcción de banquetas, calle La Loma, etapa I desde Rio Verde L=94.50 m. en la Colonia Ignacio L. Vallarta	PV/DGIS/CI/224/13	1	VERIFICACIÓN	21/10/2014	22/10/2014	SIN OBSERVACIÓN
19	Pavimentación con carpeta asfáltica de la calle Dinamarca desde calle Italia hasta Camino al Sombrio, en la Colonia Jardines y Colonia Brisas del Pacifico	PV/DGIS/AD/94/14	1	VERIFICACIÓN	21/10/2014	22/10/2014	02 OBSERVACIONES
20	Ampliación de red de agua potable en calles principales de la Colonia el Cantón	PV/DGIS/AD/119/13	1	VERIFICACIÓN	28/10/2014	28/10/2014	04 OBSERVACIONES

Mes:

OCTUBRE 2014

NUM.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	No. DE CONTRATO	DOCUMENTOS DE REVISIÓN	OBJETIVO DE REVISIÓN	PERIODO DE REVISIÓN		OBSERVACIONES
					INICIO	TÉRMINO	
21	Construcción de bocas de tormenta y obras de drenaje pluvial para mitigar inundaciones en la calle Mismaloya entre la Troza y Av. Mezquital; y en la calle La Troza entre la calle Mismaloya y el arroyo el Contentillo Col. Villas del Puerto	PV/DGIS/AD/067/14	1	VERIFICACIÓN	30/10/2014	31/10/2014	03 OBSERVACIONES
22	Construcción de colector pluvial en la calle la Troza entre la calle Mismaloya y el arroyo el contentillo, en la Colonia Villas del Puerto	PV/DGIS/AD/090/14	1	VERIFICACIÓN	31/10/2014	31/10/2014	02 OBSERVACIONES