



Mes:

SEPTIEMBRE 2014

NUM.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	No. DE CONTRATO	DOCUMENTOS DE REVISIÓN	OBJETIVO DE REVISIÓN	PERIODO DE REVISIÓN		OBSERVACIONES
					INICIO	TÉRMINO	
1	Obras de Rehabilitación y Mantenimiento de vialidades en asfalto en diferentes calles dentro del Municipio	PV/DGIS/AD/129/13	2	VERIFICACION	01/09/2014	02/09/2014	SIN OBSERVACIONES
2	Pavimentación de empedrado ahogado en mortero en calle Jalisco desde la calle Mango del cad. 0+160 al 0+440 en Colonia Villas de Ixtapa	PV/DGIS/CI/049/14	2	VERIFICACION	01/09/2014	03/09/2014	SIN OBSERVACIONES
3	Construcción de obras para mitigación de inundaciones por medio de pavimentación en concreto hidraulico y construcción en banquetas en la calle aguacate entre la calle estaño y calle simón andrade, colector pluvial de la calle esmeralda desde la calle estaño al arroyo el zarco y obras pluviales y colector pluvial por la calle simon andrade hasta su desembocadura en el canal de el andador jose de jesus maeda corona y pavimentación en concreto hidraulico y construcción de banquetas de la	PV/DGIS/AD/022/14	2	VERIFICACION	01/09/2014	03/09/2014	SIN OBSERVACIONES
4	Pavimentación con carpeta asfáltica en Av. Politécnico Nacional desde calle Universo, hasta calle Higuera en la Colonia Agua Zarca	PV/DGIS/AD/96/14	2	VERIFICACION	01/09/2014	09/09/2014	SIN OBSERVACIONES
5	Modernización y Adecuación de Instalaciones Eléctricas de la Escuela Secundaria Técnica No. 56 en la Colonia Las Flores en la Delegación de Ixtapa	PV/DGIS/AD/108/13	2	VERIFICACION	01/09/2014	03/09/2014	SIN OBSERVACIONES
6	Construcción de Machuelos y Bocacalles en vialidades mejoradas con suelo-cemento, en la Colonia Jardines	PV/DGIS/AD/62/14	4	VERIFICACION	01/09/2014	10/09/2014	SIN OBSERVACIONES
7	Pavimentación con carpeta asfáltica calle los Halcones desde Av. Las Garzas hasta calle del Loro, calle Chachalaca desde Av. Las Garzas hasta de los Patos, Colonia las Cañadas	PV/DGIS/AD/47/14	1	VERIFICACION	09/09/2014	09/09/2014	03 OBSERVACIONES

NUM.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	No. DE CONTRATO	DOCUMENTOS DE REVISIÓN	OBJETIVO DE REVISIÓN	PERIODO DE REVISIÓN		OBSERVACIONES
					INICIO	TÉRMINO	
8	Pavimento a base de concreto hidraulico y construcción de banquetas calle camino al sombrío, entre Barranquilla y Bogota, en la Colonia Lomas del Coapinole IV	PV/DGIS/CI/218/13	2	VERIFICACION	11/09/2014	17/09/2014	SIN OBSERVACIONES
9	Pavimentación con carpeta asfáltica en calle Prisciliano Sánchez desde av. Mezquital hasta calle Etziquio Corona	PV/DGIS/CI/36/14	3	VERIFICACION	12/09/2014	26/09/2014	05 OBSERVACIONES
10	Pavimento a base de concreto hidráulico y construcción de banquetas calle camino al sombrío, entre Manuel Corona y Corea del Sur, en la Colonia Lomas del Coapinole IV	PV/DGIS/CI/214/13	2	VERIFICACION	12/09/2014	22/09/2014	SIN OBSERVACIONES
11	Pavimentación con carpeta asfáltica de la calle 24 de Febrero (entre calle Etziquio Corona y calle Mariano Abasolo, en la Colonia Bobadilla) y de la calle 1° de Junio (entre la calle Ecuador y calle Argentina en la Colonia Mejoramiento con suelo cemento y construcción de machuelo tipo "I" de la calle Dinamarca entre la calle Italia y camino al sombrío en la Colonia Brisas del Pacífico	PV/DGIS/AD/99/14	2	VERIFICACION	12/09/2014	23/09/2014	SIN OBSERVACIONES
12	Pavimento a base de concreto hidraulico y construcción de banquetas, calle La Loma, etapa I desde Rio Verde L=94.50 m. en la Colonia Ignacio L. Vallarta	PV/DGIS/AD/115/14	2	VERIFICACION	17/09/2014	24/09/2014	SIN OBSERVACIONES
13	Pavimento a base de concreto hidráulico y construcción de banquetas calle camino al sombrío, entre Dinamarca y Barranquilla, en la Colonia Lomas del Coapinole IV	PV/DGIS/CI/224/13	1	VERIFICACION	17/09/2014	17/09/2014	03 OBSERVACIONES
14	Rehabilitación asfáltica en el libramiento carretero Luis Donaldo Colosio (Colocación de carpeta asfáltica) del cad 0+000 al 1+925	PV/DGIS/CI/217/13	1	VERIFICACION	17/09/2014	17/09/2014	SIN OBSERVACIONES
15	Pavimento a base de concreto hidráulico y construcción de banquetas calle camino al sombrío, entre Corea del Sur y Vietnam, en la Colonia Lomas del Coapinole IV	PV/DGIS/AD/248/13	1	VERIFICACION	22/09/2014	22/09/2014	SIN OBSERVACIONES
16	Pavimento a base de concreto hidráulico y construcción de banquetas calle camino al sombrío, entre Corea del Sur y Vietnam, en la Colonia Lomas del Coapinole IV	PV/DGIS/CI/215/13	1	VERIFICACION	22/09/2014	22/09/2014	03 OBSERVACIONES
17	Pavimento a base de concreto hidraulico y construcción de banquetas calle camino al sombrío, entre Vietnam y Dinamarca, en la Colonia Lomas del Coapinole IV	PV/DGIS/CI/216/13	1	VERIFICACION	22/09/2014	23/09/2014	02 OBSERVACIONES
18	Construcción de Machuelos y Bocacalles en vialidades mejoradas con suelo-cemento, en las Colonias 12 de Octubre y Joyas del Pedregal	PV/DGIS/AD/63/14	1	VERIFICACION	23/09/2014	23/09/2014	SIN OBSERVACIONES

Mes:

SEPTIEMBRE 2014

NUM.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	No. DE CONTRATO	DOCUMENTOS DE REVISIÓN	OBJETIVO DE REVISIÓN	PERIODO DE REVISIÓN		OBSERVACIONES
					INICIO	TÉRMINO	
19	Obras Complementarias en la Unidad Municipal Administrativa, (Plataformas y Barandales)	PV/DGIS/AD/75/14	1	VERIFICACION	23/09/2014	23/09/2014	03 OBSERVACIONES
20	Pavimentación con carpeta asfáltica en Av. Politécnico Nacional desde calle Universo, hasta calle higuera en la Colonia Zarca (Primera etapa)	PV/DGIS/AD/024/14	1	VERIFICACION	25/09/2014	26/09/2014	SIN OBSERVACIONES
21	Construcción de colector pluvial en la calle la Troza entre la calle Mismaloya y el arroyo el contentillo, en la Colonia Villas del Puerto	PV/DGIS/AD/090/14	1	VERIFICACION	25/09/2014	26/09/2014	02 OBSERVACIONES
22	Construcción de colector pluvial en la calle la Troza entre la calle Mismaloya y el arroyo el contentillo, en la Colonia Villas del Puerto	PV/DGIS/AD/090/14	1	VERIFICACION	30/09/2014		EN PROCESO REVISIÓN